
Audi A6 Avant 2.0 TDI DPF multit...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2013
HU	00/0
AU	00/2016
Kilometerstand	92885
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2180214

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Standheizung
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,1 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km

CO2 kombiniert:	135 g/km
KFZ-Steuer:	240,00 EUR

Bemerkung

ID=2180214 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Businesspaket, Xenon Plus, Durchlade/Skisack, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Navigation: MMI Navigation, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio: MMI Radio plus, mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Telefon: Handy-Vorbereitung (Bluetooth) SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Sperrdifferential, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 98Y auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 98H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - nach Demontage auf Beschädigung prüfen - Kostenerweiterung möglich - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug erhöhte Lackschichtendicke - diverse Karosserieteile bis 297 my - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 345,00 EUR





