
BMW X1 sDrive18d Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	09/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	69436
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2266869

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Tiptronic
- Schiebedach
- Beifahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Tempomat
- Sportsitze
- Anhängerkupplung
- Bi-Xenon
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,0 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km

CO2 kombiniert:	132 g/km
KFZ-Steuer:	264,00 EUR

Bemerkung

ID=2266869 FARBE: POLSTERUNG: grey shadow SONDERZUBEHÖR: Dachreling, Felgen-Sonderausführung, Innendekor Holz usw., Multifunktionslenkrad, Polster - Velours/Alcantara, Paket: M Sportpaket, Sportfahrwerk, Sportsitze, Regensensor, Paket: X1 Business Package i.V.m. Navi, Bordcomputer, Navigationssystem Business, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Anhängerkupplung, abnehmbarer Kugelkopf, Klimaautomatik m. 2-Zonenreg.+ ECO PRO, Sonnenschutzverglasung, Paket: Lichtpaket, Servolenkung, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Dachreling, Dachreling BMW Individual Hochglanz Sh., Fahrwerkabstimmung, sportlich, Sportfahrwerk, Innenspiegel automatisch abblendend, Innendekor Holz usw., Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Polster - Velours/Alcantara, Polster: Stoff Grey Shadow/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Räder:LM(4) Doppelspeiche 355 M, Shadow-Line, hochglanz, Spracheingabesystem SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R18 - 255/40 R18 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

linke Seite Kotflügel - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 450,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Dellen - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 155,00 EUR
Fahrzeug in Parkgarage besichtigt / Regen im Freien - 2 Sicht durchführen - - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - 1 Felge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - zerkratzt - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Oberteil - Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.097,00 EUR





