
Seat Exeo ST 2.0 TDI CR Multitronic

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	97598
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2184147

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	146 g/km
Verbrauch innerorts:	7,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	262,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2184147 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business-Paket Reference Navi SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Lackverätzungen durch Vogelkot, polieren, Kostenausweitung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 325,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 310,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 420,00 EUR
Dach Dachhaut - Lackverätzungen durch Vogelkot, polieren, Kostenausweitung möglich - - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Delle mit Kratzer - lackieren - Kosten: 265,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
linke Seite Dachholm - Lackverätzungen durch Vogelkot, polieren, Kostenausweitung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeug Batterie tiefenentladen - Batterie ersetzen, Generator test durchführen, Kostenausweitung möglich - prüfen - Kosten: 200,00 EUR
Fahrzeug Motorstart nur mit externer Energiequelle möglich! - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke 238µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Gesamtkosten: 2.245,00 EUR



