
Opel Insignia 2.0 Bi Tur.CDTI Sp...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	66914
Leistung	143 kW / 194 PS
Hubraum	1956 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2280560

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km

CO2 kombiniert:	129 g/km
KFZ-Steuer:	258,00 EUR

Bemerkung

ID=2280560 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Glasdach fest, Fahrwerksregelung elektronisch, Servolenkung, Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar, Felgen-Sonderausführung, Colorglas, Solar Protect-Wärmeschutzverglasung, CD-Spieler, mp3, Steckdose, 230 Volt, Räder: Reserverad Stahl
SERIENZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Colorglas, Zentralverriegelung, Durchlade/Skisack, Kopfstützen, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R18 - 245/45R18 96W auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R17 - 225/50R17 98H auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - eingerissen (partiell) - erneuern - Kosten: 1.095,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Befestigung hinten rechts prüfen ,Kostenausweitung möglich - prüfen - Kosten: 40,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle mit Kratzer - lackieren - Kosten: 365,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Lack Fleckig, zerkratzt - lackieren - Kosten: 350,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 380,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug erhöhte Lackwerte - an div. Karosserieteilen bis 177µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - wurden durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.715,00 EUR



