
BMW 330d Touring xDrive Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	59654
Leistung	190 kW / 258 PS
Hubraum	2993 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2284555

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,4 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km

CO2 kombiniert:	142 g/km
KFZ-Steuer:	379,00 EUR

Bemerkung

ID=2284555 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Navigationssystem Professional, mp3, Paket: Großkunden BusinessPackage, Polster: Leder Dakota Interieurfar. schw, Shadow-Line, hochglanz, Innendekor Holz usw., Entfall Lines-Schriftzug außen, Innenspiegel automatisch abblendend, Instrumentenkombi. m.erweitert. Umfängen, Lenkrad: Sport-Leder schwarz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Polster - Teilleder, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R18 - 225/45R18 91Y auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/50R17 94H auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Matte Stellen und Kratzer - lackieren - Kosten: 470,00 EUR
linke Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
linke Seite Fondseite - polierarbeiten erforderlich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 370,00 EUR
Dach Dachhaut - Kratzer - polieren - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 355,00 EUR
Vorderachse Reifen rechts - Seitenwandverletzung (Beule in Seitenwand) - erneuern - Kosten: 150,00 EUR
Hinterachse Reifen rechts - Seitenwandverletzung (Beule in Seitenwand) - erneuern - Kosten: 150,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR
rechte Seite Dachholm - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - 3 Felgen zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 390,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - Ein Nabendeckel fehlt - erneuern - Kosten: 20,00 EUR
Fahrzeug erhöhte Lackwerte - an div. Karosserieteilen bis 199µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - wurden durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR

Gesamtkosten: 3.030,00 EUR





