
Mercedes-Benz E 300 T BlueTEC 7G...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	166088
Leistung	170 kW / 231 PS
Hubraum	2987 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Kunstleder
Interne Nummer	2258257

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Spurhalteassistent

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	152 g/km
Verbrauch innerorts:	7,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	399,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2258257 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Radio-Navigation: COMAND Online, mp3, Paket: Spur, Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegel-Paket, Telefon-Zubehör: Komfort-Telefonie, Verkehrszeichen-Assistent, Kraftstofftank mit größerem Volumen 80 l, Handyladeschale SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Servolenkung, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Fahrwerksregelung elektronisch, Niveauregulierung (Kompressor), Bordcomputer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 8mm VR: Unbekannt / 8mm
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R - 245/45 ZR17 ohne Felgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 245/45R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

linke Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Ladekannte verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug regennass / verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz Sommer - lose Reifen - Felgen fehlen - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 387,00 EUR

