
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI (Gre...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	39657
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2220519

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Durchlademoeglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,0 l/100 km
Verbrauch innerorts:	4,8 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km

CO2 kombiniert:	105 g/km
KFZ-Steuer:	210,00 EUR

Bemerkung

ID=2220519 FARBE: Topaz-braun metallic POLSTERUNG: schwarz/schwarz/schw SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amunds für Schalt-Getr., Felgen-Sonderausführung, Regensensor, Klimaanlage Climatronic SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm
HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm
Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 385,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Unsachgemäß instand gesetzt / zerkratzt (USG = wellig durch zu hohe Lackschichtendicke) - lackieren - Kosten: 370,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Unsachgemäß instand gesetzt / zerkratzt (USG = wellig durch zu hohe Lackschichtendicke) - lackieren - Kosten: 365,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - abgelaufen - erneuern - Kosten: 40,00 EUR
rechte Seite Dachholm - Unsachgemäß instand gesetzt (Lackabklebekante) - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
Vorderachse Felge links - Kratzer - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtendicke 450µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeug montierter Radsatz - Winter - Sommerradsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.540,00 EUR





