
Ford S-Max 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	76186
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1997 ccm
Interne Nummer	2221936

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Winter-Paket
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	139 g/km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	278,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2221936 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Lichtsensor, Regensensor, Paket: Winter, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung Servolenkung Sportsitze Wegfahrsperre Zentralverriegelung WEITERE

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 8mm VR: Unbekannt / 8mm
HL: Unbekannt / 9mm HR: Unbekannt / 9mm
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - verschneit/ vereist - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 452,00 EUR

