
Ford Transit 350 M TDCi Lkw VA

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	04/2013
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	163883
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	2198 ccm
Farbe	white Metallic
Interne Nummer	2124069

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- ABS
- Differential-Sperre
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperr
- Servolenkung
- Standheizung

Bemerkung

ID=2124069 SONDERZUBEHÖR: Paket: Express Line, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Vorbereitungspaket, Airbag, Paket: Raucher, Boden und Dachentlüftung, Sicherheitspaket und SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R - 215/75 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 8mm VR: Unbekannt / 8mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 215/75 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Leiste A Säule rechts - fehlt - erneuern - Kosten: 74,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Stoßfängerecke h.l. beschädigt - erneuern - Kosten: 80,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum gesamter Innenraum - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosseriebauteile - erhöhte Lackschichtdicke bis 252µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden gelöscht vom Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Bericht fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 70,00 EUR
Achsbereich Vor / Rückfahrt im Wechsel - Knall / Schlagen - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 40,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Dellen mit Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 170,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Schweller Korrosion - instandsetzen lackieren - Kosten: 160,00 EUR
Dach Antenne - eingerissen - erneuern - Kosten: 15,00 EUR
Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Innenraum Sitzbank - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug regennass - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 891,00 EUR



