
BMW 318d xDrive Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	122884
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2237038

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Head-Up Display
- Tempomat
- Spurhalteassistent

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,9 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km

CO2 kombiniert:	128 g/km
KFZ-Steuer:	256,00 EUR

Bemerkung

ID=2237038 FARBE: Havanna Metallic POLSTERUNG: Move Anthrazit/Schwa SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Navigationspaket ConnectedDrive, mp3, Head-Up Display, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Innovationspaket, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Großkun. BusinessPack. i.V.m Navi, Driving Assistant, Spurhalte Assistent, Lenkrad: Lenkradheizung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 205/60 R16 92W auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 92H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 320,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - polierarbeiten erforderlich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
rechte Seite Dachholm rechts - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Lackverätzungen durch Vogelkot, polieren, Kostenausweitung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Bericht unplausibel, prüfen, Kostenausweitung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Innenraum Fussmatten vorne - fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - wurden durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Ladekannte verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR

Gesamtkosten: 885,00 EUR



