
BMW 518d Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	47536
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2293354

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Schiebedach
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Lederlenkrad

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Alarmanlage
- Standheizung
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,2 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km

CO2 kombiniert:	118 g/km
KFZ-Steuer:	236,00 EUR

Bemerkung

ID=2293354 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Paket: BusinessPackage i.V. Navisys, CD-Spieler, Navigationssystem Business, mp3, Diebstahl-/Alarmanlage, Sonnenschutzverglasung BMW Individual, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Lenkrad: M Lederlenkrad, Innenspiegel automatisch abblendend, Klimaautomatik 2-Zonen erweiter. Umfänge, Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Modellschriftzug-Entfall
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Scheinwerfer-Waschanlage, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 4,0mm	VR: Unbekannt / 4,0mm
	HL: Unbekannt / 4,1mm	HR: Unbekannt / 4,0mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5,5mm	VR: Unbekannt / 5,5mm
	HL: Unbekannt / 6,0mm	HR: Unbekannt / 6,0mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeug personenbezogener Datenspeicher - vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug Service - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 100,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - 4 Nabendeckel - fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 67,00 EUR

Fahrzeugfront Dämmmatte Motorhaube - Beschädigt - erneuern - Kosten: 100,00 EUR

rechte Seite Einstiegsblende vorne - beschädigt - erneuern - Kosten: 135,00 EUR

Fahrzeugheck Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Gesamtkosten: 687,00 EUR

