
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI (Gre...

| | |
|--------------------|-------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 12/2014 |
| HU | 00/0 |
| AU | 00/2017 |
| Kilometerstand | 66558 |
| Leistung | 110 kW / 150 PS |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Farbe | silver Metallic |
| Interne Nummer | 2260655 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Durchlademoeglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Berganfahrhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Verbrauch kombiniert: | 4,0 l/100 km |
| Verbrauch innerorts: | 4,8 l/100 km |
| Verbrauch außerorts: | 3,6 l/100 km |

| | |
|------------------------|-----------------|
| CO2 kombiniert: | 105 g/km |
| KFZ-Steuer: | 210,00 EUR |

Bemerkung

ID=2260655 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amunds, Anhängerkupplung, abnehmbar u. abschließ, Berganfahrasistent, Paket: Ablage, Fußmatten aus Gummi SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,5mm VR: Unbekannt / 5,5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - Radkappen - fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig 12/2017 - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter - auf MIN - auffüllen - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte - beschädigt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Spaltmaß unregelmäßig - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 50,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Dichtung lose - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 30,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
linke Seite Einstieg hinten - Dellen - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 220,00 EUR
linke Seite Außenspiegel - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - Dellen - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 200,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 380,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Einstieg hinten - Delle - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 350,00 EUR
linke Seite Dachholm - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Heckleuchte links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Umweltbeaufschlagung - Kostenausweitung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - erhöhte Lackschichtendicke 181µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.200,00 EUR







