

---

# BMW 335d Touring xDrive Sport-Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	69592
Leistung	230 kW / 313 PS
Hubraum	2993 ccm
Farbe	white
trim	Leder
Interne Nummer	2253874

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Allrad
- Tiptronic
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Alarmanlage
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,6 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>148 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	391,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,1 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2253874 SONDERZUBEHÖR: Polster: Leder Dakota, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM V-Speiche 439 l/Mischbereifung, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Komforttelefonie mit Smartphone-Anbind., Park Distance Control (PDC), hinten, Diebstahl-/Alarmanlage, Graukeil-Frontscheibe, Modellschriftzug-Entfall  
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt Heckspiegelwischer Konfstützen Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Halogen-Zusatz-Scheinwerfer

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R19 - 225/40R19 - 255/35R19 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm  
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 385,00 EUR  
rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtendicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - 1 Felge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR  
**Gesamtkosten: 515,00 EUR**

