
VW up!

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	27312
Leistung	55 kW / 75 PS
Hubraum	999 ccm
Interne Nummer	2207679

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	108 g/km
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	46,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2207679 FARBE: Metallic, orange POLSTERUNG: Groove blackgrey/Das SONDERZUBEHÖR: Außenthermometer, Bordcomputer, Paket: drive pack plus, Colorglas SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 185/50 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 165/70 R14 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verformt - zerkratzt - erneuern lackieren - Kosten: 530,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - abgelaufen - erneuern - Kosten: 40,00 EUR
Motor Zündkerzenwechsel - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 60,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug - vereist - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 887,00 EUR



