
VW Caddy 2.0 TDI (5-Si.) 4MOTION

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	93561
Leistung	81 kW / 110 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2237358

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbed.
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Unterfahrschutz
- Mittelarmlehne

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	171 g/km
Verbrauch innerorts:	7,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	342,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2237358 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bordcomputer, Bordcomputer, Winterpaket Caddy 2, Trennwand: Verstellbare Gittertrennwand, Anhängervorrichtung, starr, Telefon: Handy Vorbereitung für RNS315, Unterfahrschutz, Gummiboden für Fhs. und Fgst.-raum, Heckflügeltür mit Fensterausschnitt, Räder: 4 Ganzjahresreifen 195/65 R 15 T, Mittelarmlehnen, Schließsys.:2 Funkschlüssel für ZVmit FB, Entfall: Schriftzüge am Heck, Navisoftware Osteuropa SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar beheizt Drehzahlmesser Schaltgetriebe Heckscheibenwischer Konfstrützen Bordcomputer

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Dach Dachhaut - Steinschläge, Korrosion - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

Fahrzeugheck Flügeltüren links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeugheck Flügeltüren rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Türverkleidung zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Sitze vorn / hinten verschmutzt - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugheck Flügeltüren links - Verkleidung eingedrückt - erneuern - Kosten: 45,00 EUR

Fahrzeugheck Flügeltüren rechts - Verkleidung zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Ablage Laderaum - Halter beschädigt - erneuern - Kosten: 45,00 EUR

Innenraum Verkleidungen Laderaum - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - Berichte lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug Zulassungsbescheinigung Teil 1 - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug montierte Reifen - Winter - Sommerreifen lagen nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 515,00 EUR



