
VW Golf Variant 2.0 TDI BlueMoti...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2013
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	129962
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2186129
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Seitenairbags vorne

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- Anhängerkupplung
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling
- Spurhalteassistent

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km

CO2 kombiniert:	119 g/km
KFZ-Steuer:	208,00 EUR

Bemerkung

ID=2186129 SONDERZUBEHÖR: Abstandsregelung, Diebstahl-/Alarmanlage, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Lichtsensor, Regensensor, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Fahrerassistenz-Paket DSG, Spurhalte Assistent, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Polster - Teilleder, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business-Premium inkl. Navifunkt., Sportsitze, mp3, Fahrwerksregelung elektronisch, Zentralverriegelung, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Schnittstelle Comfort, Airbag, Airbag: Seitenairbags u. Gurtstraffer hi, Felgen-Sonderausführung, Triebwerksunterschutzz inkl. Steinschlags, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Außenthermometer, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Premium, Steckdose, 230 V, hinten, Räder: Reserverad 3, 5Jx18, Raucherausführung, Dachreling, Dachreling schwarz, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Velours/Alcantara, Durchlade/Skisack, Wegfahrsperre, Scheinwerfer-Waschanlage, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 3mm VR: Michelin / 3mm
HL: Michelin / 6mm HR: Michelin / 6mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: Y

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 4mm VR: Dunlop / 4mm
HL: Dunlop / 7mm HR: Dunlop / 7mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Kofferraumverkleidung HR - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 131,00 EUR
Kofferraumverkleidung HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 131,00 EUR
Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 131,00 EUR
Windschutzscheibe - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Innenausstattung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 100,00 EUR
Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 380,58 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 395,28 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 432,02 EUR
Motorhaube - Steinschlag - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 454,08 EUR
- Motorhaube weist erhöhte Lackschichtdicke auf, Rostbildung und kratzbeschädigt
Kotflügel Vorne R - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
- Kratzbeschädigt/ Gebrauchsspur
Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 397,38 EUR
Rücklicht HR - Kratzer - Polieren - Kosten: 10,00 EUR
- Leichte Beschädigung.
Seitenwand HR - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 83,00 EUR
Tankklappe - Kratzer - Lackieren - Kosten: 46,00 EUR
Kofferraumdeckel - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 492,93 EUR
- Heckklappe kratzbeschädigt
Stossfänger H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 480,40 EUR
- Verformung an PDC Sensor hinten links innen
Stossfänger V - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 529,33 EUR
Gesamtkosten: 4.194,00 EUR











