
VW Caddy 1.6 TDI (7-Si.) BMT

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	98145
Leistung	75 kW / 102 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	blue
Interne Nummer	2132418

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Radio
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbed.
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	136 g/km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	204,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2132418 SONDERZUBEHÖR: Anhängervorrichtung, starr, Telefon: Handy Vorbereitung für RNS315, Heckflügeltür mit Fensterausschnitt, Dachreling, Dachreling, schwarz, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, CD-Spieler, mp3, Räder/ Reifen: Reserverad in Fahrber., Zusatzausstattungen für besondere Fzg., Schließsys.:2 Funkschlüssel für ZVmit FB, Entfall: Schriftzüge am Heck, Feuerlöscher, Außenspiegel-Geh., Tür-Griffe, Reifen 205/55 R16 94 H, Stahlräder 6J x 16 SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rücksnigel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Konfstützen, Bordcomputer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3,5mm VR: Unbekannt / 3,5mm
HL: Unbekannt / 4,5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 94H auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,5mm VR: Unbekannt / 5,5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 5,5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 94H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Innenraum Innenverkleidung - hinten Türen und Kofferraum zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Druckspuren Ladekante - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - rechts - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag mit Riss - erneuern - Kosten: 558,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge, Korrosion - (SmartRepair) - Kosten: 340,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Reifen - rissig - erneuern - Kosten: 130,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurde vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Gesamtkosten: 1.708,00 EUR



