
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	187095
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2202128

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	99 g/km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	160,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2202128 FARBE: Metallic/Perleffekt POLSTERUNG: Leder-Stoff-Shine Be SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket Amundsen, Gepäcknetztrennwand SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas Heckscheibenwischer Konfstützen Durchlade/Skisack Außenthermometer Bordcomputer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91V auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R15 - 195/65 R15 91T auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft / eingedrückt - erneuern lackieren - Kosten: 976,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Delle, Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Ablaufdatum überschritten - erneuern - Kosten: 43,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 125,00 EUR
Fahrzeug Fahrzeugschlüssel - Schlüsselbart gebrochen - erneuern - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeug Navigationsgerät - ohne Funktion - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeug Scheibentönung - Folien entfernen - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR
Fahrzeug Tür hinten rechts - Lackschichtdicke bis 234 µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönlicher Datenspeicher konnte nicht geprüft werden - Navigationsgerät ohne Funktion - --- - - Kosten: 0,00 EUR
Motor Motorlaufkultur - schlecht - - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 50,00 EUR
Dach Dachhaut - Umweltbeaufschlagung - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
linke Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
linke Seite Türgriff hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag mit Rißbildung - erneuern - Kosten: 622,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug verschmutzt/vereist - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 3.081,00 EUR





