
VW Caddy 1.6 TDI BMT

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	05/2013
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	191608
Leistung	75 kW / 102 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2128425

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio/MP3
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Radio
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,1 l/100 km	CO2 kombiniert:	134 g/km
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	200,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2128425 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, mp3, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Schiebetür, links im Fahrgast-/Laderaum, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Seitenfenster fest im Fahrgastraum, vo.re, Trennwand: mit festem Fenster, Räder/ Reifen: Reserverad in Fahrber., Heckscheibenwischer, Heckscheibenheizung u. Heckscheibenwisch, Paket: Raucher-Ausführung, Verstärkte Federn SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperre, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Schiebetür(en), Trennwand
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R - 195/65R15 Auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 562,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Türschweller - deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 2.032,00 EUR
linke Seite Schiebetür - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Türschweller - zerkratzt - lackieren - Kosten: 210,00 EUR
rechte Seite Schiebetür - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR
Fahrzeug Zulassungsbescheinigung Teil 1 - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Schiebetür - Einstieg - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite A-Säule - Steinschlag / Rost - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum diverse Innenraumteile / verkleidung - lose - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 40,00 EUR
Innenraum Handyhalterung - Rückbau - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen - Kosten: 60,00 EUR
Innenraum gesamter Innenraum - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden gelöscht - vom Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 3.712,00 EUR





