

---

# VW Golf 1.4 TSI BlueMotion Techn...

Kraftstoff	<b>Benzin</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>05/2014</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>52409</b>
Leistung	<b>90 kW / 122 PS</b>
Hubraum	<b>1395 ccm</b>
Farbe	<b>silver Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2231359</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Navigation
- Euro5
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung☐☐
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,2 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>120 g/km</b>
KFZ-Steuer:	78,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2231359 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio Composition Media für Navifunktion, mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Tagfahrlicht, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Licht und Sicht, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Außenthermometer, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Premium, Räder: Reserverad 3, 5Jx16, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Motorbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperrung, Scheinwerfer-Waschanlage, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Kofferraum - feucht - instandsetzen prüfen - Kosten: 60,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - 3 Felgen - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Armaturenbrett - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Tankdeckel - Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

linke Seite Lackierung - wellig/wolkig - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - Bericht fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Delle - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 380,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 330,00 EUR

Fahrzeugheck Heckleuchte rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - lackieren - Kosten: 310,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtendicke 261µm - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtendicke 266µm - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtendicke 236µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.575,00 EUR**





