
Peugeot 508 SW HDi FAP 160

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	134084
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2206307

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Innenraumfilter
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Außentemperaturanzeige
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	130 g/km
Verbrauch innerorts:	6,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	260,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2206307 SONDERZUBEHÖR: Gepäckraumklappe automatisch, Klimaautomatik(4-Zonen), Aktivkohlefilter, NR Anhängzugvorr.m.abnehmbare SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung, Kopfstützen, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung, Polster - Teilleder, Rücksitzbank geteilt, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Exnort/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R17 - 215/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitze, Innenverkleidungen - verschmutzt, Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte gerissen - erneuern - Kosten: 90,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Kotflügel - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 340,00 EUR
rechte Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR
rechte Seite Türschweller - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 195,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 330,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 330,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.605,00 EUR





