
Peugeot 308 SW e-HDi FAP 110 Sto...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	55233
Leistung	82 kW / 111 PS
Hubraum	1560 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2065123

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Standheizung
- Tempomat
- Trenngitter
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	117 g/km
Verbrauch innerorts:	5,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	166,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km		

Bemerkung

ID=2065123 SONDERZUBEHÖR: Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Räder: Ersatzrad aus Stahl, vollwertig, Trennetz, Standheizung mit FB, 5 x Ganzjahresreifen, Beklebung, Beklebung Warnstreifen, Beklebung Schriftzug Netzser- SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Heckscheibenwischer, Felgen-Sonderausführung, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Kopfstützen, Kopfstützen, Wegfahrsperrung, Colorglas Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Vorderachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - lackieren - Kosten: 355,00 EUR

rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke 217 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 350,00 EUR

linke Seite Zierleiste/Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR

Fahrzeugfront Scheinwerfer rechts - Abdeckkappe fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeugheck Heckleuchte links - zerkratzt - erneuern - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Innenraum --- - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR

Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

linke Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Gesamtkosten: 1.905,00 EUR



