
Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D AWD

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	09/2014
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	63391
Leistung	129 kW / 175 PS
Hubraum	2191 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2241922

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Technik-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	136 g/km
Verbrauch innerorts:	6,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	291,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2241922 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Technik, Spurhalte Assistent SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Schaltgetriebe, Rücksitzbank geteilt, Kopfstützen, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung, Servolenkung, Bordcomputer, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R19 - 225/55 R19 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/65 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - beschädigt - erneuern - Kosten: 158,00 EUR
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtendicke 287µm - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtendicke 164µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug - verschneit - - Kosten: 42,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Einstieg - vorne - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
linke Seite Einstieg - hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Einstieg - hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 325,00 EUR
rechte Seite Radlaufverkleidung hinten - Verschürft - erneuern - Kosten: 110,00 EUR

Gesamtkosten: 1.225,00 EUR



