

---

# Audi A6 Avant 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>11/2013</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>120295</b>
Leistung	<b>130 kW / 177 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>grey Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2196589</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Tempomat
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Mittelarmlehne

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,0 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>132 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	234,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2196589 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business plus, Bluetooth Schnittstelle, Navigation: MMI Navigation mit MMI touch, Rad: Reserverad, platzsparend, Modellbezeichnung, Entfall komplett SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung Rückbank geteilt Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Servolenkung Colorglas

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 AufAlufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm  
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm  
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Fahrzeughimmel - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 355,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 300,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Ersatzschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 75,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Wartung - Laut Anzeige fällig-Kostenausweitung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.550,00 EUR**

