
Audi A6 Avant 3.0 TDI DPF multiti...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	112732
Leistung	150 kW / 204 PS
Hubraum	2967 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2193414

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Außenspiegel elektr.
- Tempomat
- Mittelarmlehne

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km

CO2 kombiniert:	136 g/km
KFZ-Steuer:	337,00 EUR

Bemerkung

ID=2193414 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business plus, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Sitze: Komfortsitze vorn mit Memory-Fun., Bluetooth Schnittstelle, Navigation: MMI Navigation mit MMI touch SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Sperrdifferential, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtendicke 274µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 320,00 EUR

