
Skoda Superb Combi 1.6 TDI Green...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	165404
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2224275

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,6 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,3 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,1 l/100 km

CO2 kombiniert: 119 g/km
KFZ-Steuer: 200,00 EUR

Bemerkung

ID=2224275 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amunds+ DAB f. Schalter, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Servolenkung, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 674,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - leicht zerkratzt-polieren - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR

linke Seite Tür vorn - leicht zerkratzt-polieren - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR

rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtendicke 188µm - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtendicke 176µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 1.922,00 EUR

Gesamtkosten: 2.696,00 EUR

