
BMW 318d Touring Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	161661
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
Interne Nummer	2240505
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- Bi-Xenon
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitz links/rechts orthopaedisch
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,5 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,5 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,0 l/100 km

CO2 kombiniert: 119 g/km
KFZ-Steuer: 238,00 EUR

Bemerkung

ID=2240505 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Regensensor, Paket: Großkun. BusinessPack. i.V.m Navi, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Navigationssystem Business, mp3, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Dachreling, Dachreling Aluminium satiniert, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsan., Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, Instrumentenkombi. m.erweitert. Umfängen, Innenspiegel automatisch abblendend, Modellschriftzug-Entfall, Feuerlöscher, Rettungskarte, Sicherheitsset, Warnweste DIN EN 471 ROT SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Continental / 7mm

VR: Continental / 7mm

HL: Continental / 6mm

HR: Continental / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 350,55 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 343,87 EUR

Spoiler H - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 447,74 EUR

Felge Alu VR - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 1.592,00 EUR

- SOMMERRADSATZ FEHLT

HU/AU - Abwesend - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR

Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 2.967,16 EUR



