
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	125709
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2196612

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sitzbank hinten geteilt
- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ISOFIX Kindersitzhalterung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km

CO2 kombiniert:	99 g/km
KFZ-Steuer:	152,00 EUR

Bemerkung

ID=2196612 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Licht & Design, Tagfahrlicht, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket Amundsen, Lichtsensor, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Fernlichtassistent, SunSet, Variabler Ladeboden im Kofferraum, Gepäcknetztrennwand, Isofix, ISOFIX-Vorbereitung auf dem Beifahrers., Aschenbecher und Anzünder (12V-Steckdose
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleder, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 225/45 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Seitenwand - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 375,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 847,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - Delle - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 270,00 EUR
rechte Seite Dachholm - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 25,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 2.057,00 EUR



