

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Ralf Wandhöfer
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen
P:
M: 015119668822
F:
E: ralf.wandhoefer@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1176732
Auftrag vom / Auftrag am: 04.08.2022 / 13:39 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019080215
Bearbeitungsnummer: vpower
Bestellangaben: E-BM1040-28.07.2022

Beteiligte

Auftraggeber: ARVAL Deutschland GmbH ,
Bajuwarenring, 82041,
Oberhaching

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 09.08.2022 / 13:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: BITMARCK Software GmbH
Kruppstraße 64
45145 Essen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 550,00 €
Minderwerte gesamt: 550,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	E-BM1040	FIN:	WBACV61010LK08481
HSN/TSN:	0005 / CTA	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	SUV	Hersteller:	BMW
Modell:	X5 xDrive 30 d	Erstzulassung:	16.07.2019
Letztzulassung:	13.10.2020	Anzahl Türen:	5
Motorart:	Reihe	Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	195,0 KW
Hubraum:	2993 ccm	Antriebsart:	Diesel OBD
Antriebskonzept:	Allradantrieb	Getriebeart:	Automatik
Anzahl Schaltstufen:	8	Laufleistung abgelesen:	26992 Kilometer
Laufleistung geschätzt:	26992 Kilometer		

Farbe außen

Farbe außen:	SCHWARZ 2	Lackart:	Uni (2 Schicht)
---------------------	-----------	-----------------	-----------------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Anbauteile	250,00 €	250,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Stoßfänger (vorne), Anstoß/Beschädigung/Lackschaden , angestoßen, Smart Repair / Spot Repair	250,00 €	250,00 €
Mechanik / Motorraum	150,00 €	150,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeug, Bremsflüssigkeit, Bremsflüssigkeitswechsel ist seit 05/2022 fällig, fällig, erneuern	150,00 €	150,00 €
Allgemeinzustand	150,00 €	150,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeug, HU / UMA, Haupt- und Abgasuntersuchung seit 07/2022 fällig , fällig, erneuern	150,00 €	150,00 €

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung verkehrssicher:		Ja				
Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	255/55 R 18,0 109 H	Nokian	Winterreifen	DOT0719	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Vorderachse rechts	255/55 R 18,0 109 H	Nokian	Winterreifen	DOT0719	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Hinterachse links	255/55 R 18,0 109 H	Nokian	Winterreifen	DOT4218	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Hinterachse rechts	255/55 R 18,0 109 H	Nokian	Winterreifen	DOT4218	Leichtmetallfelge	7,0 mm

Bereifung verkehrssicher:		Ja				
Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	265/50 R 19,0 110 W	Bridgestone	Sommerreifen,	DOT1119	Leichtmetallfelge	7,5 mm
2	265/50 R 19,0 110 W	Bridgestone	Sommerreifen,	DOT1119	Leichtmetallfelge	7,5 mm
3	265/50 R 19,0 110 W	Bridgestone	Sommerreifen,	DOT1019	Leichtmetallfelge	7,5 mm
4	265/50 R 19,0 110 W	Bridgestone	Sommerreifen,	DOT1019	Leichtmetallfelge	7,5 mm

Feststellungen

Probefahrt:	durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	betriebsbereit	Verkehrssicherheit:	Ja
Inspektion:	regelmäßig durchgeführt	Ölstand:	ausreichend
Kühlwasserstand:	ausreichend	Kraftstoffstand:	fast leer

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Wartung und Prüfung

Art der Wartung/Prüfung	Datum	Laufleistung	Bemerkung
letzte Inspektion	02.06.2021	14418 Kilometer	
HU / UMA	07/2022		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden	1	Tasche
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden	1	
Trennnetz	vorhanden	1	

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrum der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Ralf Wandhöfer

Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen

Gladbeck, den 10.08.2022

Das Dokument umfasst 3 Seiten und 35 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument

1176732

Fahrzeug-Kennzeichen

E-BM1040

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBACV61010LK08481

Die Lichtbildanlage enthält 35 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument

1176732

Fahrzeug-Kennzeichen

E-BM1040

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBACV61010LK08481

Die Lichtbildanlage enthält 35 Fotos




Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument

1176732

Fahrzeug-Kennzeichen

E-BM1040

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBACV61010LK08481

Die Lichtbildanlage enthält 35 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument

1176732

Fahrzeug-Kennzeichen

E-BM1040

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBACV61010LK08481

Die Lichtbildanlage enthält 35 Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument

1176732

Fahrzeug-Kennzeichen

E-BM1040

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBACV61010LK08481

Die Lichtbildanlage enthält 35 Fotos



Bild 9: montierte Räder
Winterreifen montiert



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument

1176732

Fahrzeug-Kennzeichen

E-BM1040

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBACV61010LK08481

Die Lichtbildanlage enthält 35 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz
2. Satz Sommerreifen



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument

1176732

Fahrzeug-Kennzeichen

E-BM1040

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBACV61010LK08481

Die Lichtbildanlage enthält 35 Fotos




Bild 13: Schlüssel/Borddokumente



Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument

1176732

Fahrzeug-Kennzeichen

E-BM1040

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBACV61010LK08481

Die Lichtbildanlage enthält 35 Fotos



Bild 15: Motorraum




Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument

1176732

Fahrzeug-Kennzeichen

E-BM1040

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBACV61010LK08481

Die Lichtbildanlage enthält 35 Fotos




Bild 17: Zulassungsbescheinigung Teil I




Bild 18: Navigationssystem

Lichtbildanlage

Dokument

1176732

Fahrzeug-Kennzeichen

E-BM1040

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBACV61010LK08481

Die Lichtbildanlage enthält 35 Fotos



Bild 19: DGUV bis 11/2022



Bild 20: Serviceanhänger im Motorraum am 02.06.2021 // 14418km

1176732

E-BM1040

WBACV61010LK08481

Die Lichtbildanlage enthält 35 Fotos



Bild 21: Zubehör im Kofferraum




Bild 22: Servicebericht

Lichtbildanlage

Dokument

1176732

Fahrzeug-Kennzeichen

E-BM1040

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBACV61010LK08481

Die Lichtbildanlage enthält 35 Fotos




Bild 23: Servicebericht Teil 2




Bild 24
 Fahrzeug HU / UMA Haupt- und Abgasuntersuchung seit 07/2022 fällig fällig

Lichtbildanlage

Dokument

1176732

Fahrzeug-Kennzeichen

E-BM1040

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBACV61010LK08481

Die Lichtbildanlage enthält 35 Fotos



Bild 25: Angelegter Fahrer




Bild 26: Angelegter Fahrer

Lichtbildanlage

Dokument

1176732

Fahrzeug-Kennzeichen

E-BM1040

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBACV61010LK08481

Die Lichtbildanlage enthält 35 Fotos




Bild 27: Fahrerprofil löschen



Bild 28

Fahrzeugfront Stoßfänger (vorne) Anstoß/Beschädigung/Lackschaden angestoßen

Lichtbildanlage

Dokument

1176732

Fahrzeug-Kennzeichen

E-BM1040

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBACV61010LK08481

Die Lichtbildanlage enthält 35 Fotos



Bild 29

Fahrzeugfront Stoßfänger (vorne) Anstoß/Beschädigung/Lackschaden angestoßen



Bild 30

Fahrzeugfront Stoßfänger (vorne) Anstoß/Beschädigung/Lackschaden angestoßen

Lichtbildanlage

Dokument

1176732

Fahrzeug-Kennzeichen

E-BM1040

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBACV61010LK08481

Die Lichtbildanlage enthält 35 Fotos



Bild 31

Fahrzeugfront Stoßfänger (vorne) Anstoß/Beschädigung/Lackschaden angestoßen




Bild 32: Service Eintragungen Display Fahrzeug

Fahrzeug Bremsflüssigkeit Bremsflüssigkeitswechsel ist seit 05/2022 fällig fällig

Lichtbildanlage

Dokument 1176732
Fahrzeug-Kennzeichen E-BM1040
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBACV61010LK08481
Die Lichtbildanlage enthält 35 Fotos




Bild 33: Bremsflüssigkeitswechsel fällig seit 05/2022
Fahrzeug Bremsflüssigkeit Bremsflüssigkeitswechsel ist seit 05/2022 fällig fällig



Bild 34: AdBlue Füllmengen

Lichtbildanlage

Dokument

1176732

Fahrzeug-Kennzeichen

E-BM1040

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBACV61010LK08481

Die Lichtbildanlage enthält 35 Fotos




Bild 35: Display Check-Control