

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Murat Albayrak
KFZ-Sachverständiger für Unfall-
schaden- und Wertgutachten von der
IfS GmbH (IfS-Zert) zertifiziert für den
Bereich Kraftfahrzeugschäden und-
bewertung Zertifikats-Nr. 012654
P: 06131 945 27 78
M: 0173 307 70 04
F: 06131 945 27 79
E: murat.albayrak@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1162661
Auftrag vom / Auftrag am: 22.06.2022 / 13:34 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019091316
Bestellangaben: unbekannt

Beteiligte

Auftraggeber: ARVAL Deutschland GmbH ,
Bajuwarenring, 82041,
Oberhaching

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 06.07.2022 / 13:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: ARS Altmann AG Riedstadt
Römerstr. 30
64560 Riedstadt
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne MwSt: 780,00 €
Minderwerte gesamt: 670,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	D-HC2016	FIN:	WBAVJ910809A40540
HSN/TSN:	0005 / CSJ	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Limousine	Hersteller:	BMW
Modell:	X4 '18	Erstzulassung:	12.07.2019
Letztzulassung:	12.07.2019	Anzahl Türen:	5
Motorart:	Reihe	Emissionsgruppe:	Euro 6
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	140,0 KW
Hubraum:	1995 ccm	Antriebsart:	Diesel OBD
Getriebeart:	manuell	Anzahl Schaltstufen:	6
Laufleistung abgelesen:	53727 Kilometer	Laufleistung geschätzt:	53727 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	schwarz	Lackart:	Metallic
---------------------	---------	-----------------	----------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Karosserie	120,00 €	120,00 €
Aktueller Schaden, linke Seite, Kotflügel vorne (links), Delle, Smart Repair / Spot Repair	120,00 €	120,00 €
Lackierung	660,00 €	550,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Stoßfänger, verschürft, Materialabtrag, aus- und einbauen + instandsetzen + lackieren	660,00 €	550,00 €

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	245/45 R 20,0 103 W	Pirelli	Sommerreifen, RunFlat	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	245/45 R 20,0 103 W	Pirelli	Sommerreifen, RunFlat	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse links	275/40 R 20,0 103 W	Pirelli	Sommerreifen, RunFlat	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse rechts	275/40 R 20,0 103 W	Pirelli	Sommerreifen, RunFlat	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

2 Bereifung

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	225/60 R 18,0 103 W	Pirelli	Winterreifen, RunFlat,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
2	225/50 R 17,0 103 W	Pirelli	Winterreifen, RunFlat,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
3	225/50 R 17,0 103 W	Pirelli	Winterreifen, RunFlat,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
4	225/50 R 17,0 103 W	Pirelli	Winterreifen, RunFlat,	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm

Feststellungen

Probefahrt:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	½		

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Wartung und Prüfung

Art der Wartung/Prüfung	Datum	Laufleistung	Bemerkung
HU / UMA	07/2022		
letzte Inspektion	16.05.2022	51220 Kilometer	

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borrdokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrum der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Murat Albayrak
KFZ-Sachverständiger für Unfall- schaden- und Wertgutachten von der IfS GmbH (IfS-Zert) zertifiziert für den Bereich Kraftfahrzeugschäden und-bewertung Zertifikats-Nr. 012654

Mainz-Mombach, den 11.07.2022

Das Dokument umfasst 3 Seiten und 20 Lichtbilder in einer Lichtbilanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument

1162661

Fahrzeug-Kennzeichen

D-HC2016

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBAVJ910809A40540

Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument

1162661

Fahrzeug-Kennzeichen

D-HC2016

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBAVJ910809A40540

Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument	1162661
Fahrzeug-Kennzeichen	D-HC2016
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAVJ910809A40540

Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument

1162661

Fahrzeug-Kennzeichen

D-HC2016

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBAVJ910809A40540

Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument	1162661
Fahrzeug-Kennzeichen	D-HC2016
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAVJ910809A40540

Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument	1162661
Fahrzeug-Kennzeichen	D-HC2016
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAVJ910809A40540

Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument 1162661
Fahrzeug-Kennzeichen D-HC2016
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBAVJ910809A40540
Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos



Bild 13: Schlüssel/Borddokumente




Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1162661
Fahrzeug-Kennzeichen D-HC2016
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBAVJ910809A40540
Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos



Bild 15: Motorraum



Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument

1162661

Fahrzeug-Kennzeichen

D-HC2016

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBAVJ910809A40540

Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos



Bild 17

linke Seite Kotflügel vorne (links) Delle



Bild 18

linke Seite Kotflügel vorne (links) Delle

Lichtbildanlage

Dokument	1162661
Fahrzeug-Kennzeichen	D-HC2016
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAVJ910809A40540

Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos



Bild 19
Fahrzeugfront Stoßfänger verschürft Materialabtrag



Bild 20
Fahrzeugfront Stoßfänger verschürft Materialabtrag