

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Murat Albayrak
Von der Industrie- und
Handelskammer Rheinhessen
öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger KFZ-
Sachverständiger von der IfS GmbH
(IfS-Zert) zertifiziert für den Bereich
Kraftfahrzeugschäden und-bewertung
Zert-Nr. 012654
P: 06131 945 27 78
M: 0173 307 70 04
F: 06131 945 27 79
E: murat.albayrak@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1195073
Auftrag vom / Auftrag am: 29.09.2022 / 12:31 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2018352128
Bestellangaben: k.A.

Beteiligte

Auftraggeber: ARVAL Deutschland GmbH ,
Bajuwarenring, 82041,
Oberhaching

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 06.10.2022 / 10:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: ARS Altmann AG Riedstadt
Römerstr. 30
64560 Riedstadt
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 630,00 €
Minderwerte gesamt: 630,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	MQ-BM125	FIN:	WF0DXXTTGDKL49344
HSN/TSN:	8566 / BNB	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Pritsche	Hersteller:	Ford
Modell:	_Transit CC `13	Erstzulassung:	26.06.2019
Letztzulassung:	26.06.2019	Anzahl Türen:	2
Motorart:	Reihe	Emissionsgruppe:	Euro 6
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	96,0 KW
Hubraum:	1995 ccm	Antriebsart:	Diesel OBD
Getriebeart:	manuell	Laufleistung abgelesen:	21155 Kilometer
Laufleistung geschätzt:	21155 Kilometer		

Farbe außen

Farbe außen:	weiß	Lackart:	Uni
---------------------	------	-----------------	-----

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Allgemeinzustand	400,00 €	400,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeug, Wartung, Kostenausweitung möglich!, unvollständig, erneuern	400,00 €	400,00 €
Karosserie	120,00 €	120,00 €
Aktueller Schaden, rechte Seite, B-Säule, Delle, Smart Repair / Spot Repair	120,00 €	120,00 €
Anbauteile	0,00 €	0,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Stoßfänger (vorne), verkratzt, akzeptierter Schaden	-	-
Aktueller Schaden, Fahrzeug, Ladebordwand hinten , verformt, akzeptierter Schaden	-	-
Verglasung	110,00 €	110,00 €
Aktueller Schaden, rechte Seite, Blinkerglas Aussenspiegel, verkratzt, erneuern	55,00 €	55,00 €
Aktueller Schaden, linke Seite, Blinkerglas Aussenspiegel, verkratzt, erneuern	55,00 €	55,00 €

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	235/65 R 16,0 115/113 R	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Vorderachse rechts	235/65 R 16,0 115/113 R	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Hinterachse links	235/65 R 16,0 115/113 R	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Hinterachse rechts	235/65 R 16,0 115/113 R	Continental	Winterreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm

tireData

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	235/65 R 16,0 115/113 R	Michelin	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	7,0 mm
2	235/65 R 16,0 115/113 R	Michelin	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	7,0 mm
3	235/65 R 16,0 115/113 R	Michelin	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	8,0 mm
4	235/65 R 16,0 115/113 R	Michelin	Sommerreifen,	-	Stahlfelge	8,0 mm

Feststellungen

Probefahrt:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Inspektion:	unregelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	fast leer		

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Wartung und Prüfung

Art der Wartung/Prüfung	Datum	Laufleistung	Bemerkung
HU / UMA	06/2023		
letzte Inspektion	08.03.2021	11084 Kilometer	

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borrdokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	1	
Ersatzschlüssel	vorhanden	1	
2. Reifensatz	vorhanden		

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrum der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.




Murat Albayrak

Von der Industrie- und Handelskammer Rheinhessen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger KFZ-Sachverständiger von der IfS GmbH (IfS-Zert) zertifiziert für den Bereich Kraftfahrzeugschäden und -bewertung Zert-Nr. 012654

Mainz-Mombach, den 10.10.2022

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 27 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument

1195073

Fahrzeug-Kennzeichen

MQ-BM125

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WF0DXTTGDKL49344

Die Lichtbildanlage enthält 27 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument

1195073

Fahrzeug-Kennzeichen

MQ-BM125

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WF0DXXTTGDKL49344

Die Lichtbildanlage enthält 27 Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument

1195073

Fahrzeug-Kennzeichen

MQ-BM125

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WF0DXXTTGDKL49344

Die Lichtbildanlage enthält 27 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument

1195073

Fahrzeug-Kennzeichen

MQ-BM125

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WF0DXXTTGDKL49344

Die Lichtbildanlage enthält 27 Fotos




Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument	1195073
Fahrzeug-Kennzeichen	MQ-BM125
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0DXXTTGDKL49344

Die Lichtbildanlage enthält 27 Fotos



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument

1195073

Fahrzeug-Kennzeichen

MQ-BM125

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WF0DXTTGDKL49344

Die Lichtbildanlage enthält 27 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument 1195073
Fahrzeug-Kennzeichen MQ-BM125
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0DXTTGDKL49344
Die Lichtbildanlage enthält 27 Fotos



Bild 13: Schlüssel/Borddokumente




Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1195073
Fahrzeug-Kennzeichen MQ-BM125
Fahrzeug-Ident.-Nr. WF0DXTTGDKL49344
Die Lichtbildanlage enthält 27 Fotos



Bild 15: Motorraum




Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument

1195073

Fahrzeug-Kennzeichen

MQ-BM125

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WF0DXTTGDKL49344

Die Lichtbildanlage enthält 27 Fotos



Bild 17
rechte Seite B-Säule Delle



Bild 18
rechte Seite B-Säule Delle

Lichtbildanlage

Dokument	1195073
Fahrzeug-Kennzeichen	MQ-BM125
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0DXTTGDKL49344
Die Lichtbildanlage enthält 27 Fotos	



Bild 19
Fahrzeugfront Stoßfänger (vorne) verkratzt



Bild 20
Fahrzeugfront Stoßfänger (vorne) verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument	1195073
Fahrzeug-Kennzeichen	MQ-BM125
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0DXTTGDKL49344
Die Lichtbildanlage enthält 27 Fotos	



Bild 21
Fahrzeugfront Stoßfänger (vorne) verkratzt



Bild 22
rechte Seite Blinkerglas Aussenspiegel verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument

1195073

Fahrzeug-Kennzeichen

MQ-BM125

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WF0DXXTTGDKL49344

Die Lichtbildanlage enthält 27 Fotos



Bild 23

rechte Seite Blinkerglas Aussenspiegel verkratzt



Bild 24

Fahrzeug Ladebordwand hinten verformt

Lichtbildanlage

Dokument

1195073

Fahrzeug-Kennzeichen

MQ-BM125

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WF0DXXTTGDKL49344

Die Lichtbildanlage enthält 27 Fotos




Bild 25

Fahrzeug Ladebordwand hinten verformt



Bild 26

linke Seite Blinkerglas Aussenspiegel verkratzt

Lichtbildanlage

Dokument

1195073

Fahrzeug-Kennzeichen

MQ-BM125

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WF0DXTTGDKL49344

Die Lichtbildanlage enthält 27 Fotos



Bild 27

linke Seite Blinkerglas Aussenspiegel verkratzt