

Rapport

S-Max TDCi 190 AWD Titan.Aut. FZG27F

Informations sur le véhicule

Lieu de stockage	SE-41-GOTEBORG-BCA
VIN	WFOJXXWPCJKE08532
Immatriculation	FZG27F
Catégorie de véhicule	
Marque	Ford
Modèle	S-Max (2015)
Energie	Diesel
Puissance	140.0 DIN
Boîte de vitesses	Automatic
Nombre de vitesses	13
4 roues motrices	true
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Couleur Fabricant	
Couleur de la Peinture	Black
Mise en circulation	2019-05-29
Kilométrage dernière opération maintenance	103491 km
Dernier kilométrage	2022-08-16
Texte libre Warning	Documents missing Service not ok Marks after stickers

Photos

S-Max TDCi 190 AWD Titan.Aut. FZG27F

+ Options

Carrosserie

MPV

Equipements et options

Outside

Metallic paint	✗
Xenon headlamps	✗
Sun roof	✗
Panoramic roof	✗
Led front and rear lamps	✓
Led Rearlamp	✗
Tow-bar	✓

Dashboard

Cruise control	✓
Adaptative cruise control	✓
Navigation system	✓
Manual air-conditioning	✗
Automatic air-conditioning	✓
Head-up display	✗

Others

Electric boot/hatchback	✓
-------------------------	---

Parking

Front parking aid	✓
Rear parking aid	✓
Reverse camera	✓
Park assistant	✗

Seats

Leather upholstery	✗
Partially leather upholstery	✗
Leather/Alcantara upholstery	✗
Electrically adjustable seats	✓
Memory driver seat	✓
Heated seats	✓

! Dommages

Position: Rear bumper
Réparation: Repair with paint
Nature du dommage: Dents

Position: Rear-left wing
Réparation: Paint
Nature du dommage: Paint damaged

Position: Rear-left door
Réparation: Repair with paint
Nature du dommage: Dent

Position: Door trim rear left
Réparation: Smart repair
Nature du dommage: Hole

S-Max TDCi 190 AWD Titan.Aut.
FZG27F

Position C-pillar
Réparation Smart repair
Nature du dommage Paint damaged

Position Roof
Réparation Smart repair
Nature du dommage Paint damaged

Position B-pillar
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

Position Front -left wing
Réparation Smart repair
Nature du dommage Paint damaged

Position Front bumper
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

Position Bonnet
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

Position C-pillar
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

 Pneus

Fonction Additional mounted on wheel
Spécifications WINTER
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 6.0 mm

Fonction Front Left
Spécifications NORMAL
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 3.0 mm

Fonction Front Right
Spécifications NORMAL
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 4.0 mm

Fonction Additional mounted on wheel
Spécifications WINTER
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 6.0 mm

Fonction Rear Right
Spécifications NORMAL
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 4.0 mm

Fonction Additional not mounted
Spécifications WINTER
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 6.0 mm

Fonction Rear Left
Spécifications NORMAL
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 4.0 mm

**S-Max TDCi 190 AWD Titan.Aut.
FZG27F**

Fonction	Additional not mounted
Spécifications	WINTER
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	6.0 mm

Fonction	Additional not mounted
Spécifications	WINTER
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	6.0 mm

Fonction	Rear Left
Spécifications	NORMAL
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	4.0 mm