

Rapport

Oct.Combi TSI 130 CNG Sty.Aut. WSN80F

Informations sur le véhicule

Lieu de stockage	SE-41-GOTEBORG-BCA
VIN	TMBJH9NE8K0183768
Immatriculation	WSN80F
Catégorie de véhicule	
Marque	Skoda
Modèle	Octavia Combi (5E5)(03.2017->)
Energie	Petrol
Puissance	96.0 DIN
Boîte de vitesses	Automatic
Nombre de vitesses	12
4 roues motrices	false
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Couleur Fabricant	
Couleur de la Peinture	Black
Mise en circulation	2019-05-08
Kilométrage dernière opération maintenance	171464 km
Dernier kilométrage	2022-08-30
Texte libre Warning	Other Marks after stickers

Photos

+ Options

Carrosserie

Estate

Equipements et options

Outside

Metallic paint	✓
Xenon headlamps	✗
Sun roof	✗
Panoramic roof	✗
Led front and rear lamps	✓
Led Rearlamp	✗
Tow-bar	✓

Dashboard

Cruise control	✓
Adaptative cruise control	✗
Navigation system	✓
Manual air-conditioning	✗
Automatic air-conditioning	✓
Head-up display	✗

Others

Electric boot/hatchback	✓
-------------------------	---

Parking

Front parking aid	✓
Rear parking aid	✓
Reverse camera	✓
Park assistant	✗

Seats

Leather upholstery	✗
Partially leather upholstery	✓
Leather/Alcantara upholstery	✗
Electrically adjustable seats	✗
Memory driver seat	✗
Heated seats	✓

! Dommages

Position Central consol
Réparation Smart repair
Nature du dommage Hole

Position Dashboard
Réparation Smart repair
Nature du dommage Hole

Position Rear-left wing
Réparation Paint
Nature du dommage Repainted element

Position Alloy wheels
Réparation Smart repair
Nature du dommage Scaled paint

Oct.Combi TSI 130 CNG Sty.Aut.
WSN80F

Position Shifter boot
Réparation Replacement
Nature du dommage Torn

Position Bonnet
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dents

Position Rear-right wing
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dents

Position Front -left light
Réparation Replacement
Nature du dommage Cracked

Position B-pillar
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Damaged

Position Left-side underbody
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dents

Position Door trim front right
Réparation Smart repair
Nature du dommage Scratch

**Oct.Combi TSI 130 CNG Sty.Aut.
WSN80F**

Position Windscreen
Réparation Repair
Nature du dommage Impact

Position Front-right door
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dent

Position Rear-right door
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dents

Position B-pillar
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Damaged

Position Dashboard
Réparation Repair
Nature du dommage Indicator is on

Position Roof
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Damaged

Position Alloy wheels
Réparation Smart repair
Nature du dommage Scaled paint

Oct.Combi TSI 130 CNG Sty.Aut.
WSN80F

Position Rear window
Réparation Repair
Nature du dommage Hole

Position Roof lining
Réparation Cleaning
Nature du dommage Stain

Position Rear Right Light
Réparation Replacement
Nature du dommage Broken

Position Alloy wheels
Réparation Smart repair
Nature du dommage Scaled paint

Position Rear-left door
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dents

Position Roof lining
Réparation Replacement
Nature du dommage Torn

Position Steering wheel
Réparation Smart repair
Nature du dommage Torn

**Oct.Combi TSI 130 CNG Sty.Aut.
WSN80F**

Position Roof
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dents

Position Roof
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dents

Position Front bumper
Réparation Paint
Nature du dommage Paint damaged

Position Front-right light
Réparation Replacement
Nature du dommage Cracked

Position Rear bumper
Réparation Paint
Nature du dommage Scaled paint

Position Front-right wing
Réparation Smart repair
Nature du dommage Paint damaged

Position Alloy wheels
Réparation Smart repair
Nature du dommage Scaled paint

Position	Boot
Réparation	Repair with paint
Nature du dommage	Dents

Pneus

Fonction	Additional mounted on wheel
Spécifications	WINTER
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	7.0 mm

Fonction	Additional not mounted
Spécifications	WINTER
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	7.0 mm

Fonction	Additional not mounted
Spécifications	WINTER
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	7.0 mm

Fonction	Additional not mounted
Spécifications	WINTER
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	7.0 mm

Fonction	Rear Left
Spécifications	NORMAL
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	6.0 mm

Fonction	Additional mounted on wheel
Spécifications	WINTER
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	7.0 mm

Oct.Combi TSI 130 CNG Sty.Aut.
WSN80F

Fonction Front Left
Spécifications NORMAL
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 4.0 mm

Fonction Front Right
Spécifications NORMAL
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 4.0 mm

Fonction Rear Right
Spécifications NORMAL
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 6.0 mm

Fonction Rear Left
Spécifications NORMAL
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 6.0 mm