

Rapport

Oct.Combi TSI 130 CNG Sty.Aut. MGN41F

Informations sur le véhicule

Lieu de stockage	SE-41-GOTEBORG-BCA
VIN	TMBJH9NE1K0185622
Immatriculation	MGN41F
Catégorie de véhicule	
Marque	Skoda
Modèle	Octavia Combi (5E5)(03.2017->)
Energie	Petrol
Puissance	96.0 DIN
Boîte de vitesses	Automatic
Nombre de vitesses	12
4 roues motrices	false
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Couleur Fabricant	
Couleur de la Peinture	Black
Mise en circulation	2019-05-07
Kilométrage dernière opération maintenance	173304 km
Dernier kilométrage	2022-08-31
Texte libre Warning	Other Bad battery. Warninglamps. Noise from enginespace.

Photos

+ Options

Carrosserie

Estate

Equipements et options

Outside

Metallic paint	✓
Xenon headlamps	✗
Sun roof	✗
Panoramic roof	✗
Led front and rear lamps	✓
Led Rearlamp	✓
Tow-bar	✓

Dashboard

Cruise control	✗
Adaptative cruise control	✓
Navigation system	✓
Manual air-conditioning	✗
Automatic air-conditioning	✓
Head-up display	✗

Others

Electric boot/hatchback	✓
-------------------------	---

Parking

Front parking aid	✓
Rear parking aid	✓
Reverse camera	✓
Park assistant	✗

Seats

Leather upholstery	✗
Partially leather upholstery	✗
Leather/Alcantara upholstery	✗
Electrically adjustable seats	✗
Memory driver seat	✗
Heated seats	✓

! Dommages

Position	Bonnet
Réparation	Repair with paint
Nature du dommage	Dent

Position	Windscreen
Réparation	Replacement
Nature du dommage	Cracked

Position	Front -left light
Réparation	Replacement
Nature du dommage	Cracked

Position	Front-right door
Réparation	Repair with paint
Nature du dommage	Dents

**Oct.Combi TSI 130 CNG Sty.Aut.
MGN41F**

Position Front-right light
Réparation Replacement
Nature du dommage Cracked

Position Left-side underbody
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dent

Position Front -left door
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dent

Position Rear-right door
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dents

Position Rear-left door
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dents

Position Rear-left wing
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dents

Position Left-side underbody
Réparation Repair with paint
Nature du dommage Dents

Oct.Combi TSI 130 CNG Sty.Aut.
MGN41F

Position	Rear bumper
Réparation	Repair with paint
Nature du dommage	Dent

Position	Alloy wheels
Réparation	Smart repair
Nature du dommage	Scaled paint

Position	Rear-right wing
Réparation	Repair with paint
Nature du dommage	Dents

 **Pneus**

Fonction	Front Left
Spécifications	NORMAL
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	7.0 mm

Fonction	Front Right
Spécifications	NORMAL
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	7.0 mm

Fonction	Rear Right
Spécifications	NORMAL
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	7.0 mm

Fonction	Rear Left
Spécifications	NORMAL
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	7.0 mm

Oct.Combi TSI 130 CNG Sty.Aut.
MGN41F

Fonction Spare Wheel
Spécifications NORMAL
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 0.0 mm

Fonction Additional mounted on wheel
Spécifications WINTER
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 6.0 mm

Fonction Additional not mounted
Spécifications WINTER
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 6.0 mm

Fonction Additional not mounted
Spécifications WINTER
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 7.0 mm

Fonction Additional not mounted
Spécifications WINTER
Marque Other
Nom commercial -
Profondeur restante des pneus 7.0 mm