

# Rapport

## Oct.Combi TSI 130 CNG Sty.Aut. LT0392

### Informations sur le véhicule

Lieu de stockage	SE-41-GOTEBORG-BCA
VIN	TMBJH9NE9K0188736
Immatriculation	LT0392
Catégorie de véhicule	
Marque	Skoda
Modèle	Octavia Combi (5E5)(03.2017->)
Energie	Petrol
Puissance	96.0 DIN
Boîte de vitesses	Automatic
Nombre de vitesses	12
4 roues motrices	false
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Couleur Fabricant	
Couleur de la Peinture	Black
Mise en circulation	2019-05-13
Kilométrage dernière opération maintenance	202923 km
Dernier kilométrage	2022-08-23
Texte libre Warning	Other Marks after stickers. The car needs to be polished.

### Photos

**+ Options**

Carrosserie

Estate

**Equipements et options**

**Outside**

Metallic paint	✓
Xenon headlamps	✗
Sun roof	✗
Panoramic roof	✗
Led front and rear lamps	✓
Led Rearlamp	✗
Tow-bar	✓

**Dashboard**

Cruise control	✓
Adaptative cruise control	✗
Navigation system	✓
Manual air-conditioning	✗
Automatic air-conditioning	✓
Head-up display	✗

**Others**

Electric boot/hatchback	✓
-------------------------	---

**Parking**

Front parking aid	✓
Rear parking aid	✓
Reverse camera	✓
Park assistant	✗

**Seats**

Leather upholstery	✗
Partially leather upholstery	✓
Leather/Alcantara upholstery	✗
Electrically adjustable seats	✗
Memory driver seat	✗
Heated seats	✓

**! Dommages**

Position	Rear-right door
Réparation	Repair with paint
Nature du dommage	Dents

Position	Alloy wheels
Réparation	Smart repair
Nature du dommage	Scaled paint

Position	Wheel trim
Réparation	Replacement
Nature du dommage	Broken

Position	B-pillar
Réparation	Repair with paint
Nature du dommage	Dents

Position Windscreen  
Réparation Repair  
Nature du dommage Impact

Position Front -left wing  
Réparation Repair with paint  
Nature du dommage Dent

Position Boot  
Réparation Repair with paint  
Nature du dommage Dent

Position Front -left light  
Réparation Replacement  
Nature du dommage Cracked

Position Rear bumper  
Réparation Repair with paint  
Nature du dommage Dent

Position Front-right door  
Réparation Paint  
Nature du dommage Paint damaged

Position Roof  
Réparation Smart repair  
Nature du dommage Hailed

**Oct.Combi TSI 130 CNG Sty.Aut.**  
**LT0392**

Position Steering wheel  
Réparation Smart repair  
Nature du dommage Torn

Position B-pillar  
Réparation Repair with paint  
Nature du dommage Dents

Position Left-side underbody  
Réparation Paint  
Nature du dommage Scratch

Position Dashboard  
Réparation Smart repair  
Nature du dommage Hole

Position Rear-left door  
Réparation Repair with paint  
Nature du dommage Dents

Position Front bumper  
Réparation Repair with paint  
Nature du dommage Damaged

Position Central consol  
Réparation Smart repair  
Nature du dommage Hole

Position Front-right wing  
Réparation Paint  
Nature du dommage Paint damaged

Position Alloy wheels  
Réparation Smart repair  
Nature du dommage Scaled paint

Position Entire seat passenger  
Réparation Smart repair  
Nature du dommage Torn

Position Rear-left wing  
Réparation Repair with paint  
Nature du dommage Dents

Position B-pillar  
Réparation Repair with paint  
Nature du dommage Damaged

Position Left mirror  
Réparation Repair with paint  
Nature du dommage Scrape

Position Rear-right wing  
Réparation Repair with paint  
Nature du dommage Dent

Position	Bonnet
Réparation	Repair with paint
Nature du dommage	Dents

Position	Alloy wheels
Réparation	Smart repair
Nature du dommage	Scaled paint

Position	Front -left door
Réparation	Paint
Nature du dommage	Paint damaged

## Pneus

Fonction	Front Left
Spécifications	NORMAL
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	3.0 mm

Fonction	Front Right
Spécifications	NORMAL
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	3.0 mm

Fonction	Rear Right
Spécifications	NORMAL
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	4.0 mm

Fonction	Rear Left
Spécifications	NORMAL
Marque	Other
Nom commercial	-
Profondeur restante des pneus	4.0 mm

**Oct.Combi TSI 130 CNG Sty.Aut.**  
**LT0392**

Fonction Additional mounted on wheel  
Spécifications WINTER  
Marque Other  
Nom commercial -  
Profondeur restante des pneus 5.0 mm

Fonction Additional not mounted  
Spécifications WINTER  
Marque Other  
Nom commercial -  
Profondeur restante des pneus 5.0 mm

Fonction Additional not mounted  
Spécifications WINTER  
Marque Other  
Nom commercial -  
Profondeur restante des pneus 3.0 mm

Fonction Additional not mounted  
Spécifications WINTER  
Marque Other  
Nom commercial -  
Profondeur restante des pneus 1.0 mm

Fonction Rear Left  
Spécifications NORMAL  
Marque Other  
Nom commercial -  
Profondeur restante des pneus 4.0 mm

Fonction Additional mounted on wheel  
Spécifications WINTER  
Marque Other  
Nom commercial -  
Profondeur restante des pneus 5.0 mm