

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Murat Albayrak
Von der Industrie- und
Handelskammer Rheinhessen
öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger KFZ-
Sachverständiger von der IfS GmbH
(IfS-Zert) zertifiziert für den Bereich
Kraftfahrzeugschäden und-bewertung
Zert-Nr. 012654
P: 06131 945 27 78
M:
F: 06131 945 27 79
E: murat.albayrak@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1210031
Auftrag vom / Auftrag am: 11.11.2022 / 16:47 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019226236
Bestellangaben: k.A.

Beteiligte

Auftraggeber: ARVAL Deutschland GmbH ,
Bajuwarenring, 82041,
Oberhaching

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 21.11.2022 / 07:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: ARS Altmann AG Riedstadt
Römerstr. 30
64560 Riedstadt
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 990,00 €

Minderwerte gesamt: 990,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	E-SP2128	FIN:	WBAJP51000CD44194
HSN/TSN:	0005 / CPS	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	BMW
Modell:	5er - 520 d xDrive Sport Line (EURO 6d-TEMP)	Erstzulassung:	25.11.2019
Letztzulassung:	25.11.2019	Anzahl Türen:	5
Motorart:	Reihe	Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	140,0 KW
Hubraum:	1995 ccm	Antriebsart:	Diesel OBD
Antriebskonzept:	Allradantrieb	Getriebearart:	Automatik
Anzahl Schaltstufen:	8	Laufleistung abgelesen:	63079 Kilometer
Laufleistung geschätzt:	63079 Kilometer		

Farbe außen

Farbe außen:	SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI	Lackart:	Metallic
---------------------	--	-----------------	----------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Felgen / Bereifung	500,00 €	500,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeug, Sommerreifensatz, Felge 1. Stück , Materialabtrag, erneuern	500,00 €	500,00 €
Innenraum / Kofferraum	0,00 €	0,00 €
Aktueller Schaden, Innenraum, Innenverkleidung C-Säule li., Druckstelle, akzeptierter Schaden	-	-
Lackierung	490,00 €	490,00 €
Aktueller Schaden, linke Seite, C-Säule, Kratzer, Smart Repair / Spot Repair	100,00 €	100,00 €
Aktueller Schaden, Dach, Dach, Kratzer, Smart Repair / Spot Repair	100,00 €	100,00 €
Aktueller Schaden, linke Seite, Tür links (vorne), Delle, Kratzer, Smart Repair / Spot Repair	150,00 €	150,00 €
Aktueller Schaden, linke Seite, Seitenteil links (hinten), Kratzer, Smart Repair / Spot Repair	50,00 €	50,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugheck, Kofferdeckel / Heckklappe, Kratzer, Smart Repair / Spot Repair	30,00 €	30,00 €
Aktueller Schaden, rechte Seite, Seitenteil rechts (hinten), Kratzer, Smart Repair / Spot Repair	30,00 €	30,00 €
Aktueller Schaden, Dach, Dachholm (rechts), Kratzer, Smart Repair / Spot Repair	30,00 €	30,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag, akzeptierter Schaden	-	-
Verglasung	0,00 €	0,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugfront, Frontscheibe, Steinschlag, akzeptierter Schaden	-	-

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	225/55 R 17,0 100 Y	Pirelli	Winterreifen, RunFlat	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	225/55 R 17,0 100 Y	Pirelli	Winterreifen, RunFlat	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse links	225/55 R 17,0 100 Y	Pirelli	Winterreifen, RunFlat	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	225/55 R 17,0 100 Y	Pirelli	Winterreifen, RunFlat	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Bereifung

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	245/45 R 18,0 100 Y	Dunlop	Sommerreifen, RunFlat,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
2	245/45 R 18,0 100 Y	Dunlop	Sommerreifen, RunFlat,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
3	245/45 R 18,0 100 Y	Dunlop	Sommerreifen, RunFlat,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
4	245/45 R 18,0 100 Y	Dunlop	Sommerreifen, RunFlat,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	$\frac{3}{4}$		
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Wartung und Prüfung

Art der Wartung/Prüfung	Datum	Laufleistung	Bemerkung
HU / UMA			gültig bis. 11/2022
letzte Inspektion	14.10.2022	61168 Kilometer	

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Murat Albayrak

Von der Industrie- und Handelskammer Rheinhessen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger KFZ-Sachverständiger von der IfS GmbH (IfS-Zert) zertifiziert für den Bereich Kraftfahrzeugschaden und-bewertung Zert-Nr. 012654

Mainz-Mombach, den 25.11.2022

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 37 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument

1210031

Fahrzeug-Kennzeichen

E-SP2128

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBAJP51000CD44194

Die Lichtbildanlage enthält 37 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument

1210031

Fahrzeug-Kennzeichen

E-SP2128

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBAJP51000CD44194

Die Lichtbildanlage enthält 37 Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links




Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument

1210031

Fahrzeug-Kennzeichen

E-SP2128

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBAJP51000CD44194

Die Lichtbildanlage enthält 37 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett




Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument

1210031

Fahrzeug-Kennzeichen

E-SP2128

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBAJP51000CD44194

Die Lichtbildanlage enthält 37 Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument	1210031
Fahrzeug-Kennzeichen	E-SP2128
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAJP51000CD44194
Die Lichtbildanlage enthält 37 Fotos	



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument

1210031

Fahrzeug-Kennzeichen

E-SP2128

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBAJP51000CD44194

Die Lichtbildanlage enthält 37 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument 1210031
 Fahrzeug-Kennzeichen E-SP2128
 Fahrzeug-Ident.-Nr. WBAJP51000CD44194
 Die Lichtbildanlage enthält 37 Fotos




Bild 13: Schlüssel/Borddokumente



Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument	1210031
Fahrzeug-Kennzeichen	E-SP2128
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAJP51000CD44194
Die Lichtbildanlage enthält 37 Fotos	



Bild 15: Motorraum



Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument

1210031

Fahrzeug-Kennzeichen

E-SP2128

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBAJP51000CD44194

Die Lichtbildanlage enthält 37 Fotos



Bild 17

Innenraum Innenverkleidung C-Säule li. Druckstelle



Bild 18

Innenraum Innenverkleidung C-Säule li. Druckstelle

Lichtbildanlage

Dokument

1210031

Fahrzeug-Kennzeichen

E-SP2128

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBAJP51000CD44194

Die Lichtbildanlage enthält 37 Fotos



Bild 19

Fahrzeug Sommerreifensatz Felge 1. Stück Materialabtrag



Bild 20

Fahrzeug Sommerreifensatz Felge 1. Stück Materialabtrag

Lichtbildanlage

Dokument

1210031

Fahrzeug-Kennzeichen

E-SP2128

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBAJP51000CD44194

Die Lichtbildanlage enthält 37 Fotos



Bild 21
linke Seite C-Säule Kratzer



Bild 22
linke Seite C-Säule Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument

1210031

Fahrzeug-Kennzeichen

E-SP2128

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBAJP51000CD44194

Die Lichtbildanlage enthält 37 Fotos




Bild 23

Dach Dach Kratzer




Bild 24

Dach Dach Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument

1210031

Fahrzeug-Kennzeichen

E-SP2128

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBAJP51000CD44194

Die Lichtbildanlage enthält 37 Fotos



Bild 25

linke Seite Tür links (vorne) Delle Kratzer



Bild 26

linke Seite Tür links (vorne) Delle Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument

1210031

Fahrzeug-Kennzeichen

E-SP2128

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBAJP51000CD44194

Die Lichtbildanlage enthält 37 Fotos




Bild 27

linke Seite Tür links (vorne) Delle Kratzer



Bild 28

linke Seite Seitenteil links (hinten) Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument

1210031

Fahrzeug-Kennzeichen

E-SP2128

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBAJP51000CD44194

Die Lichtbildanlage enthält 37 Fotos



Bild 29

linke Seite Seitenteil links (hinten) Kratzer



Bild 30

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument

1210031

Fahrzeug-Kennzeichen

E-SP2128

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBAJP51000CD44194

Die Lichtbildanlage enthält 37 Fotos



Bild 31

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe Kratzer



Bild 32

rechte Seite Seitenteil rechts (hinten) Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument

1210031

Fahrzeug-Kennzeichen

E-SP2128

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBAJP51000CD44194

Die Lichtbildanlage enthält 37 Fotos




Bild 33

rechte Seite Seitenteil rechts (hinten) Kratzer



Bild 34

Dach Dachholm (rechts) Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument

1210031

Fahrzeug-Kennzeichen

E-SP2128

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBAJP51000CD44194

Die Lichtbildanlage enthält 37 Fotos



Bild 35

Dach Dachholm (rechts) Kratzer




Bild 36

Fahrzeugfront Frontscheibe Steinschlag

Lichtbildanlage

Dokument

1210031

Fahrzeug-Kennzeichen

E-SP2128

Fahrzeug-Ident.-Nr.

WBAJP51000CD44194

Die Lichtbildanlage enthält 37 Fotos



Bild 37

Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag