

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Ulf Escher
Kfz Sachverständiger
P: 052158490117
M: 01714897031
E: ulf.escher@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1265090
Auftrag vom / Auftrag am: 13.04.2023 / 11:28 Uhr

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 24.04.2023 / 09:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019115236
Bearbeitungsnummer: VPower
Bestellangaben: GT-NG2194-11.04.2023

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten: 180,00 €
Minderwerte gesamt: 180,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	GT-NG2194	FIN:	W0VZM8EG6K1058357
Bemerkung zum Kennzeichen:	Fahrzeug nicht zugelassen	HSN/TSN:	1844 / AAK
Fahrzeugart:	PKW	Aufbau:	Kombi
Hersteller:	Opel	Modell:	Insignia 2.0 CDTI Edition (EURO 6d-TEMP)
Erstzulassung:	21.05.2019	Letztzulassung:	27.12.2022
Nächste HU (Hauptuntersuchung):	05.2024	Anzahl Türen:	5
Motorart:	Reihe	Emissionsgruppe:	Euro 6
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	125,0 KW
Hubraum:	1956 ccm	Antriebsart:	Diesel OBD
Antriebskonzept:	Frontantrieb	Getriebeart:	Automatik
Laufleistung abgelesen:	117870 km	Laufleistung geschätzt:	117870 km

Farbe außen

Farbe außen:	Argon Silber/Ice Silver (M2)	Lackart:	Metallic (2-Schicht)
---------------------	------------------------------	-----------------	----------------------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Lackierung	180,00 €	180,00 €
Aktueller Schaden, Fahrzeugheck, Heckklappe, angestoßen, Smart Repair	180,00 €	180,00 €

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	225/55 R 17,0 101 V	Fulda Kristall Controll	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	225/55 R 17,0 101 V	Fulda Kristall Controll	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse links	225/55 R 17,0 101 V	Fulda Kristall Controll	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	225/55 R 17,0 101 V	Fulda Kristall Controll	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

2. Bereifung

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	225/55 R 17,0 101 W	Hankook	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
2	225/55 R 17,0 101 W	Hankook	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
3	225/55 R 17,0 101 W	Hankook	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	225/55 R 17,0 101 W	Hankook	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	eingeschränkt
Bemerkung Sichtverhältnisse:	Kunstlicht	Fahrbereitschaft:	fahrfähig
Letzte Inspektion (Datum):	17.02.2023	Letzte Inspektion (Km-Stand):	114028
Inspektion:	regelmäßig durchgeführt	Ölstand:	ausreichend
Kühlwasserstand:	ausreichend	Kraftstoffstand:	¼
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf. Das Kraftfahrzeug verfügt über normale dem Alter und der Laufleistung entsprechende Kleinstschäden, welche aus hiesiger Sicht nicht über die Norm gehen. Zerlegungsfreie Besichtigung! Sämtliche Angaben beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Besichtigung! Für sämtliche Angaben die auf der Vin Abfrage basieren wird keine Haftung übernommen und auf den Hersteller verwiesen.		

Wartung und Prüfung

Art der Wartung/Prüfung	Datum	Laufleistung	Bemerkung
Letzte Inspektion	17.02.2023	114028 km	
Hauptuntersuchung			gültig bis: 05/2024

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
2. Reifensatz	vorhanden		Sommer
HU-Prüfbericht	vorhanden		
Serviceheft	vorhanden		
Laderaumabdeckung	vorhanden		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Tür vorne rechts	303
Tür hinten rechts	280

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
 Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Ulf Escher
Kfz Sachverständiger
 Bielefeld, den 25.04.2023
 Das Dokument umfasst 3 Seiten und 20 Lichtbilder in einer Lichtbilddanlage.
 Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument

1265090

Fahrzeug-Kennzeichen

GT-NG2194

Fahrzeug-Ident.-Nr.

W0VZM8EG6K1058357

Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument	1265090
Fahrzeug-Kennzeichen	GT-NG2194
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0VZM8EG6K1058357

Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos




Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1265090
Fahrzeug-Kennzeichen GT-NG2194
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZM8EG6K1058357
Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument

1265090

Fahrzeug-Kennzeichen

GT-NG2194

Fahrzeug-Ident.-Nr.

W0VZM8EG6K1058357

Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument

1265090

Fahrzeug-Kennzeichen

GT-NG2194

Fahrzeug-Ident.-Nr.

W0VZM8EG6K1058357

Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument

1265090

Fahrzeug-Kennzeichen

GT-NG2194

Fahrzeug-Ident.-Nr.

W0VZM8EG6K1058357

Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument 1265090
Fahrzeug-Kennzeichen GT-NG2194
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZM8EG6K1058357
Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos



Bild 13: Schlüssel/Borddokumente




Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1265090
Fahrzeug-Kennzeichen GT-NG2194
Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZM8EG6K1058357
Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos




Bild 15: Motorraum

Inspektion
Inspektion
84223

Service: Zwischeninspektion
 Hauptinspektion

Datum 19.2.23 km 114025

Motoröl
Klasse: dexos1 dexos2
dexos1 Gen2
ACEA A3 B4 C3

Viskosität: _____ W- _____ C3
Gefrierschutz, Kühlfüssigkeit _____ °C

Ja Nein

- Batterie (Funkfernbedienung)
- Innenraumluftfilter
- Luftfiltereinsatz
- Keilrippenriemen
- Zahnriemen
- Kraftstofffilter
- Gasfilter
- Getriebeöl
- Bremsflüssigkeit
- Reifenreparaturset
- Bremsbeläge vorn / hinten
- Zündkerzen
- Kraftstoffzusatz

Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument 1265090
 Fahrzeug-Kennzeichen GT-NG2194
 Fahrzeug-Ident.-Nr. W0VZM8EG6K1058357
 Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos




Bild 17: Zulassungsbescheinigung Teil I



Bild 18
 Fahrzeugheck Heckklappe angestoßen

Lichtbildanlage

Dokument

1265090

Fahrzeug-Kennzeichen

GT-NG2194

Fahrzeug-Ident.-Nr.

W0VZM8EG6K1058357

Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos



Bild 19

Fahrzeugheck Heckklappe angestoßen




Bild 20

Fahrzeugheck Heckklappe angestoßen