

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Murat Albayrak
Von der Industrie- und
Handelskammer Rheinhausen
öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger KFZ-
Sachverständiger von der IfS
GmbH (IfS-Zert) zertifiziert für den
Bereich Kraftfahrzeugschäden und-
bewertung Zert-Nr. 012654
P: 06131 945 27 78
M:
F: 06131 945 27 79
E: murat.albayrak@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1313944
Auftrag vom / Auftrag am: 02.08.2023 / 12:12 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019080101

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 21.08.2023 / 09:15 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 1.650,00 €
Minderwerte gesamt: 1.650,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	F-NQ2018	FIN:	WBATR51040LF97778
HSN/TSN:	0005 / CRU	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	SUV	Hersteller:	BMW
Modell:	X3 xDrive20i xLine (EURO 6d-TEMP)	Erstzulassung:	30.07.2019
Letztzulassung:	30.07.2019	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	07.2024
Anzahl Türen:	5	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d - TEMP	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	135,0 KW	Hubraum:	1998 ccm
Antriebsart:	Otto OBD	Antriebskonzept:	Allradantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	8
Laufleistung abgelesen:	70120 km	Laufleistung geschätzt:	70120 km

Farbe außen

Farbe außen:	SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI	Lackart:	Metallic (2-Schicht)
---------------------	--	-----------------	----------------------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Lackierung	150,00 €	150,00 €
linke Seite, C-Säule links, Kratzer, Smart Repair	50,00 €	50,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Frontspoiler, Kratzer, Steinschlag / -schläge, Smart Repair	100,00 €	100,00 €
Felgen / Bereifung	1.500,00 €	1.500,00 €
Fahrzeugzubehör, Winterreifensatz, fehlt, erneuern	1.500,00 €	1.500,00 €

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	245/45 R 20,0 103/106 W	Pirelli	Sommerreifen, pannensicher	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	245/45 R 20,0 103/106 W	Pirelli	Sommerreifen, pannensicher	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse links	275/40 R 20,0 103/106 W	Pirelli	Sommerreifen, pannensicher	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	275/40 R 20,0 103/106 W	Pirelli	Sommerreifen, pannensicher	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	gereinigt	Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	24.11.2022
Letzte Inspektion (km-Stand):	52705	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	fast leer		

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Murat Albayrak
Von der Industrie- und Handelskammer Rheinhessen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger KFZ-Sachverständiger von der IfS GmbH (IfS-Zert) zertifiziert für den Bereich Kraftfahrzeugschäden und-bewertung Zert-Nr. 012654

Mainz-Mombach, den 25.08.2023

Das Dokument umfasst 3 Seiten und 20 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument 1313944
Fahrzeug-Kennzeichen F-NQ2018
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATR51040LF97778
**Die Lichtbildanlage enthält 20
Fotos**



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1313944
Fahrzeug-Kennzeichen F-NQ2018
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATR51040LF97778
**Die Lichtbildanlage enthält 20
Fotos**



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1313944
Fahrzeug-Kennzeichen F-NQ2018
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATR51040LF97778
Die Lichtbildanlage enthält 20
Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument 1313944
Fahrzeug-Kennzeichen F-NQ2018
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATR51040LF97778
**Die Lichtbildanlage enthält 20
Fotos**



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument 1313944
Fahrzeug-Kennzeichen F-NQ2018
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATR51040LF97778
**Die Lichtbildanlage enthält 20
Fotos**



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument 1313944
Fahrzeug-Kennzeichen F-NQ2018
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATR51040LF97778
Die Lichtbildanlage enthält 20
Fotos



Bild 11: Tacho



Bild 12: Schlüssel/Boriddokumente

Lichtbildanlage

Dokument 1313944
Fahrzeug-Kennzeichen F-NQ2018
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATR51040LF97778
Die Lichtbildanlage enthält 20
Fotos




Bild 13: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 14: Motorraum

Lichtbildanlage

Dokument 1313944
Fahrzeug-Kennzeichen F-NQ2018
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATR51040LF97778
Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos



Bild 15: Servicedokumente



Bild 16
linke Seite C-Säule links Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1313944
Fahrzeug-Kennzeichen F-NQ2018
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATR51040LF97778
**Die Lichtbildanlage enthält 20
Fotos**



Bild 17
linke Seite C-Säule links Kratzer



Bild 18
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

Lichtbildanlage

Dokument 1313944
Fahrzeug-Kennzeichen F-NQ2018
Fahrzeug-Ident.-Nr. WBATR51040LF97778
**Die Lichtbildanlage enthält 20
Fotos**



Bild 19
Fahrzeugfront Frontspoiler Kratzer Steinschlag / -schläge



Bild 20
Fahrzeugfront Frontspoiler Kratzer Steinschlag / -schläge