

ARVAL Deutschland GmbH  
Bajuwarenring 5  
82041 Oberhaching  
Deutschland

Murat Albayrak  
Von der IHK Rheinhessen öffentlich  
bestellter und vereidigter  
Sachverständiger für  
Kraftfahrzeugschäden und  
-bewertungen IfS-Zertifiziert Zert-  
Nr. 012654  
P: 06131 945 27 78  
M:  
F:  
E: murat.albayrak@fsp.de

## Minderwertgutachten

### Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1342688  
Auftrag vom / Auftrag am: 04.10.2023 / 14:33 Uhr

### Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019066105

### Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 17.10.2023 / 07:00 Uhr  
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung  
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

### Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne MwSt: 1.385,00 €

Minderwerte gesamt: 1.385,00 €

*\* Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

## Fahrzeugdaten

|                                |                                                      |                                            |                   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>Amtliches Kennzeichen:</b>  | DO-CS1033                                            | <b>FIN:</b>                                | VF3MCYHZRKS353733 |
| <b>HSN/TSN:</b>                | 3003 / AZI                                           | <b>Fahrzeugart:</b>                        | PKW               |
| <b>Aufbau:</b>                 | SUV                                                  | <b>Hersteller:</b>                         | Peugeot           |
| <b>Modell:</b>                 | 3008 1.5 BlueHdi 130 All.<br>Business (EURO 6d-TEMP) | <b>Erstzulassung:</b>                      | 21.10.2019        |
| <b>Letztzulassung:</b>         | 21.10.2019                                           | <b>Nächste HU<br/>(Hauptuntersuchung):</b> | 10.2024           |
| <b>Anzahl Türen:</b>           | 5                                                    | <b>Motorart:</b>                           | Reihe             |
| <b>Emissionsgruppe:</b>        | Euro 6d - TEMP                                       | <b>Feinstaubplakette:</b>                  | Grün              |
| <b>Leistung:</b>               | 96,0 KW                                              | <b>Hubraum:</b>                            | 1499 ccm          |
| <b>Antriebsart:</b>            | Diesel OBD                                           | <b>Antriebskonzept:</b>                    | Frontantrieb      |
| <b>Getriebeart:</b>            | Automatik                                            | <b>Anzahl Schaltstufen:</b>                | 8                 |
| <b>Laufleistung abgelesen:</b> | 105232 km                                            | <b>Laufleistung geschätzt:</b>             | 105232 km         |

## Farbe außen

|                     |                                                       |                 |                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Farbe außen:</b> | LACKIERUNG SCHWARZ<br>PERLA NERA/METALLIC<br>KLARLACK | <b>Lackart:</b> | Metallic (2-Schicht) |
|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|

## Grundlage der Fahrzeugdaten

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| <b>Zulassungsbescheinigung Teil I:</b> | lag in Kopie vor |
| <b>Wartungs- / Serviceheft:</b>        | lag vor          |
| <b>HU - Prüfbericht:</b>               | lag vor          |

## Details zur Wertzusammenfassung

|                                                                         | geschätzte Reparaturkosten | Minderwert      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Innenraum / Kofferraum</b>                                           | <b>665,00 €</b>            | <b>665,00 €</b> |
| Innenraum, Sitz vorn links, gerissen / eingerissen, erneuern            | 665,00 €                   | 665,00 €        |
| <b>Mechanik / Motorraum</b>                                             | <b>140,00 €</b>            | <b>140,00 €</b> |
| Motor, Motorabdeckung, beschädigt, erneuern                             | 140,00 €                   | 140,00 €        |
| <b>Lackierung</b>                                                       | <b>60,00 €</b>             | <b>60,00 €</b>  |
| Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden | 0,00 €                     | 0,00 €          |
| Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, verkratzt, Smart Repair                | 60,00 €                    | 60,00 €         |
| <b>Karosserie</b>                                                       | <b>120,00 €</b>            | <b>120,00 €</b> |
| rechte Seite, Tür vorne rechts, Delle, Smart Repair                     | 120,00 €                   | 120,00 €        |
| <b>Allgemeinzustand</b>                                                 | <b>400,00 €</b>            | <b>400,00 €</b> |
| Wartung/Prüfung, Letzte Inspektion, kein Nachweis, erneuern             | 400,00 €                   | 400,00 €        |

## Bereifung

### montierte Bereifung

| Achse und Seite    | Größe              | Reifenhersteller | Reifenart    | DOT | Felgenart         | Profiltiefe |
|--------------------|--------------------|------------------|--------------|-----|-------------------|-------------|
| Vorderachse links  | 225/55 R 18,0 90 H | Michelin         | Sommerreifen | -   | Leichtmetallfelge | 3,0 mm      |
| Vorderachse rechts | 225/55 R 18,0 90 H | Michelin         | Sommerreifen | -   | Leichtmetallfelge | 3,0 mm      |
| Hinterachse links  | 225/55 R 18,0 90 H | Michelin         | Sommerreifen | -   | Leichtmetallfelge | 3,0 mm      |
| Hinterachse rechts | 225/55 R 18,0 90 H | Michelin         | Sommerreifen | -   | Leichtmetallfelge | 3,0 mm      |

TireFit: Ja TireFit Ablaufdatum: -

### 2. Radsatz

| Nr | Größe              | Reifenhersteller | Reifenart     | DOT | Felgenart         | Profiltiefe |
|----|--------------------|------------------|---------------|-----|-------------------|-------------|
| 1  | 225/55 R 18,0 90 H | Continental      | Winterreifen, | -   | Leichtmetallfelge | 6,0 mm      |
| 2  | 225/55 R 18,0 90 H | Continental      | Winterreifen, | -   | Leichtmetallfelge | 6,0 mm      |
| 3  | 225/55 R 18,0 90 H | Continental      | Winterreifen, | -   | Leichtmetallfelge | 6,0 mm      |
| 4  | 225/55 R 18,0 90 H | Continental      | Winterreifen, | -   | Leichtmetallfelge | 6,0 mm      |

## Feststellungen

|                                      |                    |                                   |                           |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Fahrprobe:</b>                    | nicht durchgeführt | <b>Probelauf:</b>                 | durchgeführt              |
| <b>Fahrzeugzustand:</b>              | gereinigt          | <b>Sichtverhältnisse:</b>         | allgemein ausreichend     |
| <b>Fahrbereitschaft:</b>             | fahrfähig          | <b>Letzte Inspektion (Datum):</b> | 20.12.2021                |
| <b>Letzte Inspektion (km-Stand):</b> | 49820              | <b>Inspektion:</b>                | unregelmäßig durchgeführt |
| <b>Ölstand:</b>                      | ausreichend        | <b>Kühlwasserstand:</b>           | ausreichend               |
| <b>Kraftstoffstand:</b>              | fast leer          |                                   |                           |

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

**Allgemeine Angaben zur Begutachtung:** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

## Zubehör

| Bezeichnung Zubehör | Aussage/Feststellung | Anzahl | Bemerkung |
|---------------------|----------------------|--------|-----------|
| Borddokumente       | vorhanden            |        |           |
| Funkschlüssel       | vorhanden            | 2      |           |
| Gepäckraumabdeckung | vorhanden            |        |           |

## Lackschichtdickenmessung/-prüfung

| Gemessenes Bauteil     | Gemessene Lackschichtdicke (µm) |
|------------------------|---------------------------------|
| Kotflügel vorne rechts | 160                             |

## Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



**Murat Albayrak**

**Von der IHK Rheinhausen öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen IfS-Zertifiziert Zert-Nr. 012654**

Mainz-Mombach, den 18.10.2023

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 27 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

## Lichtbildanlage

Dokument 1342688  
Fahrzeug-Kennzeichen DO-CS1033  
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF3MCYHZRKS353733

Die Lichtbildanlage enthält 27  
Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts



## Lichtbildanlage

Dokument 1342688  
Fahrzeug-Kennzeichen DO-CS1033  
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF3MCYHZRKS353733

Die Lichtbildanlage enthält 27  
Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

## Lichtbildanlage

Dokument 1342688  
Fahrzeug-Kennzeichen DO-CS1033  
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF3MCYHZRKS353733

Die Lichtbildanlage enthält 27  
Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display



## Lichtbildanlage

Dokument 1342688  
Fahrzeug-Kennzeichen DO-CS1033  
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF3MCYHZRKS353733

Die Lichtbildanlage enthält 27  
Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten



## Lichtbildanlage

Dokument 1342688  
Fahrzeug-Kennzeichen DO-CS1033  
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF3MCYHZRKS353733

Die Lichtbildanlage enthält 27  
Fotos



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

## Lichtbildanlage

Dokument 1342688  
Fahrzeug-Kennzeichen DO-CS1033  
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF3MCYHZRKS353733

Die Lichtbildanlage enthält 27  
Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho



## Lichtbildanlage

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Dokument                           | 1342688           |
| Fahrzeug-Kennzeichen               | DO-CS1033         |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.                | VF3MCMYHRKS353733 |
| Die Lichtbilanage enthält 27 Fotos |                   |



### Bild 13: Schlüssel/Borddokumente



**Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer**

## Lichtbildanlage

Dokument 1342688  
Fahrzeug-Kennzeichen DO-CS1033  
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF3MCYHZRKS353733

Die Lichtbildanlage enthält 27  
Fotos



Bild 15: Motorraum

Die folgenden Seiten werden mit dem Firmenstempel einer qualifizierten Kfz-Fachwerkstatt versehen, die die Wartung Ihres PEUGEOT-Fahrzeugs durchführt. Lassen Sie die folgenden Felder (Datum, Kilometerstand, nächste Wartung usw.) entsprechend den Betriebsbedingungen Ihres Fahrzeugs von der qualifizierten Kfz-Fachwerkstatt Ihrer Wahl ausfüllen.

Wir empfehlen Ihnen, alle Rechnungen und Unterlagen in Zusammenhang mit den Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug aufzubewahren. Bei einem Wiederverkauf des Fahrzeugs müssen diese Unterlagen zusammen mit allen Borddokumenten an den neuen Besitzer weitergegeben werden.

Die regelmäßigen Wartungen sind verbindlich, damit die Bedingungen der PEUGEOT-Neuwagengarantie erfüllt werden.

Datum: 15.10.2020 km: 13.540  
Normale Bedingungen ☒ Erschwerte Einsatzbedingungen ☐

Datum: 20.12.21 km: 49.820  
Normale Bedingungen ☒ Erschwerte Einsatzbedingungen ☐

Nächste Durchsicht bei: 49.820 km bzw. am 20.12.21.  
Nächste Durchsicht bei: 49.820 km bzw. am 20.12.21.

\* je nachdem was zuerst eintritt

Bild 16: Servicedokumente



## Lichtbildanlage

Dokument 1342688  
Fahrzeug-Kennzeichen DO-CS1033  
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF3MCYHZRKS353733

Die Lichtbildanlage enthält 27  
Fotos



**Bild 17**  
Motor Motorabdeckung beschädigt



**Bild 18**  
Innenraum Sitz vorn links gerissen / eingerissen


## Lichtbildanlage

Dokument 1342688  
Fahrzeug-Kennzeichen DO-CS1033  
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF3MCYHZRKS353733

Die Lichtbildanlage enthält 27  
Fotos



**Bild 19**  
Innenraum Sitz vorn links gerissen / eingerissen




**Bild 20**  
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge




## Lichtbildanlage

Dokument 1342688  
Fahrzeug-Kennzeichen DO-CS1033  
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF3MCYHZRKS353733

Die Lichtbildanlage enthält 27  
Fotos



**Bild 21**  
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



**Bild 22**  
rechte Seite Tür vorne rechts Delle




## Lichtbildanlage

Dokument 1342688  
Fahrzeug-Kennzeichen DO-CS1033  
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF3MCYHZRKS353733

Die Lichtbildanlage enthält 27  
Fotos



**Bild 23**  
rechte Seite Tür vorne rechts Delle



**Bild 24**  
rechte Seite Tür vorne rechts Delle

## Lichtbildanlage

Dokument 1342688  
Fahrzeug-Kennzeichen DO-CS1033  
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF3MCYHZRKS353733

Die Lichtbildanlage enthält 27  
Fotos



**Bild 25**  
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt



**Bild 26**  
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt

## Lichtbildanlage

Dokument 1342688  
Fahrzeug-Kennzeichen DO-CS1033  
Fahrzeug-Ident.-Nr. VF3MCYHZRKS353733

Die Lichtbildanlage enthält 27  
Fotos



**Bild 27**  
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt