

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

David Faul
Sachverständiger für
Fahrzeugschäden und
-bewertungen
M: 01797879167
E: david.faul@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1364092
Auftrag vom / Auftrag am: 17.11.2023 / 15:30 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020225073
Bearbeitungsnummer: Tiramolla
Bestellangaben: FN-MF776E-16.11.2023

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 13.12.2023 / 09:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne MwSt: 170,00 €
Minderwerte gesamt: 170,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	FN-MF776E	FIN:	YV1LFBMVDM1709994
HSN/TSN:	9101 / BMH	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	SUV	Hersteller:	Volvo
Modell:	XC 90 T8 AWD Inscription Expression Plug-In (E6d)	Erstzulassung:	04.12.2020
Nächste HU (Hauptuntersuchung):	11.2025	Anzahl Türen:	5
Motorart:	Reihe	Emissionsgruppe:	Euro 6d
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	223,0 KW
Hubraum:	1969 ccm	Antriebsart:	Hybrid (Otto/Elektro)
Antriebskonzept:	Allradantrieb	Getriebeart:	Automatik
Anzahl Schaltstufen:	8	Laufleistung abgelesen:	35477 km
Laufleistung geschätzt:	35477 km		

Farbe außen

Farbe außen:	ONYX BLACK / Metallic	Lackart:	Metallic (2-Schicht)
---------------------	-----------------------	-----------------	----------------------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag im Original vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag im Original vor
HU - Prüfbericht:	lag im Original vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Karosserie	170,00 €	170,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Delle drücken, Kostenausweitung möglich, Delle, Smart Repair	170,00 €	170,00 €
Allgemeinzustand	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, Kratzer, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	235/55 R 19,0 105 V	Nokian	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Vorderachse rechts	235/55 R 19,0 105 V	Nokian	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Hinterachse links	235/55 R 19,0 105 V	Nokian	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm
Hinterachse rechts	235/55 R 19,0 105 V	Nokian	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	7,0 mm

TireFit: Ja

TireFit Ablaufdatum: 12.2024

2. Radsatz

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	275/45 R 20,0 110 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
2	275/45 R 20,0 110 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
3	275/45 R 20,0 110 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
4	275/45 R 20,0 110 V	Continental	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Fahrzeugzustand:	regennass und verschmutzt	Bemerkung Fahrzeugzustand:	Fahrzeug ist verschmutzt und Regennass. Eine Bewertung des äußeren Fahrzeugzustand ist daher nur Eingeschränkt möglich. Kostenausweitung möglich!
			Das Fahrzeug verfügt über Kleinstschäden, die nicht gesondert beschrieben bzw. fotografisch dokumentiert werden. Dabei handelt es sich um Kleinstschäden, die durch den normalen Gebrauch entstehen und nahezu an jedem Fahrzeug vorhanden sind. Diese Kleinstschäden haben nach Auffassung des Unterzeichners im vorliegenden Fall aufgrund von Fahrzeugart, Fahrzeugalter und Laufleistung keinen Werteeinfluss und werden umgangssprachlich oft als Gebrauchsspuren bezeichnet. Diese sind akzeptabel und nicht als Mängel zu bezeichnen.
Sichtverhältnisse:	schlechte Witterung	Bemerkung Sichtverhältnisse:	Die Besichtigung erfolgte ohne Zerlegarbeiten und Freilegung der Baugruppen. Versteckte Mängel oder Unfallschäden können nicht ausgeschlossen werden, Kostenausweitung möglich!
Fahrbereitschaft:	fahrfähig	Letzte Inspektion (Datum):	24.03.2023
Letzte Inspektion (km-Stand):	21084	Verkehrssicherheit:	Ja
Inspektion:	regelmäßig durchgeführt	Ölstand:	ausreichend
Kühlwasserstand:	ausreichend	Kraftstoffstand:	fast leer

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.
---	---

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Ersatzschlüssel	vorhanden	1	
2. Reifensatz	vorhanden		Sommer
Ladekabel Ladesäule	vorhanden	3	

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:
Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



David Faul
Kronenweg 80
50389 Wesseling
0179 / 78 79 167
info@unfall-nrw.de

David Faul
Sachverständiger für Fahrzeugschäden und -bewertungen
Wesseling, den 14.12.2023

Das Dokument umfasst 5 Seiten und 21 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument 1364092
Fahrzeug-Kennzeichen FN-MF776E
Fahrzeug-Ident.-Nr. YV1LFBMVDM1709994
Die Lichtbildanlage
enthält 21 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1364092
Fahrzeug-Kennzeichen FN-MF776E
Fahrzeug-Ident.-Nr. YV1LFBMVDM1709994
Die Lichtbildanlage
enthält 21 Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1364092
Fahrzeug-Kennzeichen FN-MF776E
Fahrzeug-Ident.-Nr. YV1LFBMVDM1709994
Die Lichtbildanlage
enthält 21 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument 1364092
Fahrzeug-Kennzeichen FN-MF776E
Fahrzeug-Ident.-Nr. YV1LFBMVDM1709994
Die Lichtbildanlage
enthält 21 Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument 1364092
Fahrzeug-Kennzeichen FN-MF776E
Fahrzeug-Ident.-Nr. YV1LFBMVDM1709994
Die Lichtbildanlage
enthält 21 Fotos



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument 1364092
Fahrzeug-Kennzeichen FN-MF776E
Fahrzeug-Ident.-Nr. YV1LFBMVDM1709994
Die Lichtbildanlage
enthält 21 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument 1364092
Fahrzeug-Kennzeichen FN-MF776E
Fahrzeug-Ident.-Nr. YV1LFBMVDM1709994
Die Lichtbildanlage
 enthält 21 Fotos




Bild 13: Schlüssel/Borddokumente



Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1364092
Fahrzeug-Kennzeichen FN-MF776E
Fahrzeug-Ident.-Nr. YV1LFBMVDM1709994
Die Lichtbildanlage
 enthält 21 Fotos



Bild 15: Motorraum



Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument 1364092
 Fahrzeug-Kennzeichen FN-MF776E
 Fahrzeug-Ident.-Nr. YV1LFBMVDM1709994

Die Lichtbildanlage
 enthält 21 Fotos




Bild 17: Zulassungsbescheinigung Teil I



Bild 18
 Fahrzeugfront Motorhaube Delle drücken, Kostenausweitung möglich Delle

Lichtbildanlage

Dokument 1364092
Fahrzeug-Kennzeichen FN-MF776E
Fahrzeug-Ident.-Nr. YV1LFBMVDM1709994
Die Lichtbildanlage
enthält 21 Fotos



Bild 19
Fahrzeugfront Motorhaube Delle drücken, Kostenausweitung möglich Delle



Bild 20
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer

Lichtbildanlage

Dokument 1364092
Fahrzeug-Kennzeichen FN-MF776E
Fahrzeug-Ident.-Nr. YV1LFBMVDM1709994
Die Lichtbildanlage
enthält 21 Fotos



Bild 21
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten Kratzer