

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Thomas Hunsinger
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und
-bewertungen
P: 0781 / 4747959
M: 0173 3292361
E: thomas.hunsinger@fsp.de

Minderwertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1364096
Auftrag vom / Auftrag am: 17.11.2023 / 15:30 Uhr

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2020168026
Bearbeitungsnummer: DAD
Bestellangaben: 2020168026

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 13.12.2023 / 13:30 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Unterzeichner

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne MwSt: 1.055,00 €
Minderwerte gesamt: 1.055,00 €

** Nach dem BGH-Urteil vom 18.05.2011 (AZ ZR 260/10) fällt keine Umsatzsteuer auf die Minderwerte bei der Rückgabe von Kraftfahrzeugen an, da es sich hier um eine Schadensersatzleistung handelt.*

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	LÖ-EH453	FIN:	W1K2050181R620705
HSN/TSN:	2222 / AMS	Fahrzeugart:	PKW
Aufbau:	Limousine	Hersteller:	Mercedes-Benz
Modell:	C 300 d AMG Line (EURO 6d)	Erstzulassung:	26.01.2021
Letztzulassung:	26.01.2021	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	01.2024
Anzahl Türen:	4	Motorart:	Reihe
Emissionsgruppe:	Euro 6d	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	180,0 KW	Hubraum:	1950 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Heckantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	9
Laufleistung abgelesen:	31021 km	Laufleistung geschätzt:	31021 km
Laufleistung angegeben:	31021 km		

Farbe außen

Farbe außen:	OLIVGRUEN MATT	Lackart:	met. (kratzfesterer Klarlack)
---------------------	----------------	-----------------	-------------------------------

Grundlage der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag im Original vor
Wartungs- / Serviceheft:	lag im Original vor

Details zur Wertzusammenfassung

	geschätzte Reparaturkosten	Minderwert
Felgen / Bereifung	1.055,00 €	1.055,00 €
Fahrzeugzubehör, 2. Reifensatz, 1x Felge und Reifen beschädigt, fehlt, erneuern	1.055,00 €	1.055,00 €

Vorschäden

reparierte Vorschäden:	nicht bekannt
-------------------------------	---------------

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja
Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Achse 1 links	225/50 R 17,0 94	Dunlop	Winterreifen, pannensicher	DOT3420	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Achse 1 rechts	225/50 R 17,0 94	Dunlop	Winterreifen, pannensicher	DOT3420	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Achse 2 links	225/50 R 17,0 94	Dunlop	Winterreifen, pannensicher	DOT3420	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Achse 2 rechts	225/50 R 17,0 94	Dunlop	Winterreifen, pannensicher	DOT3420	Leichtmetallfelge	5,0 mm

Allg. Angaben zur Bereifung: 1x Radreifen 2. Radsatz beschädigt

2. Radsatz

Bereifung zulässig: Ja
Bereifung Zustand: einseitig abgefahren

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	225/40 R 19,0 99 -	Pirelli	Sommerreifen, RunFlat,	DOT4320	Leichtmetallfelge	4,0 mm
2	225/40 R 19,0 99 -	Pirelli	Sommerreifen, RunFlat,	DOT4320	Leichtmetallfelge	4,0 mm
3	255/35 R 19,0 96 -	Pirelli	Sommerreifen, RunFlat,	DOT4320	Leichtmetallfelge	4,0 mm
4	255/35 R 19,0 96 -	Pirelli	Sommerreifen, RunFlat,	DOT4320	Leichtmetallfelge	4,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Probelauf:	durchgeführt
Bemerkung Probelauf:	keine Auffälligkeiten	Fahrzeugzustand:	gereinigt
Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	Bemerkung Sichtverhältnisse:	Tiefgarage mit eingeschränktem Tageslichteinfall
Fahrbereitschaft:	betriebsbereit	Letzte Inspektion (Datum):	24.03.2023
Letzte Inspektion (km-Stand):	22841	Nächste Inspektion (Datum):	01.03.2024
Nächste Inspektion (km-Stand):	47841	Inspektion:	regelmäßig durchgeführt
Ölstand:	ausreichend	Kühlwasserstand:	ausreichend
Kraftstoffstand:	1/2		

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Hauptschlüssel	vorhanden	2	

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Thomas Hunsinger

Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen

Offenburg, den 14.12.2023

Das Dokument umfasst 4 Seiten und 20 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Dokument 1364096
Fahrzeug-Kennzeichen LÖ-EH453
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1K2050181R620705
Die Lichtbildanlage
enthält 20 Fotos



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1364096
Fahrzeug-Kennzeichen LÖ-EH453
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1K2050181R620705
Die Lichtbildanlage
enthält 20 Fotos



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts

Lichtbildanlage

Dokument 1364096
Fahrzeug-Kennzeichen LÖ-EH453
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1K2050181R620705
Die Lichtbildanlage
enthält 20 Fotos



Bild 5: Armaturenbrett



Bild 6: Radio / Display

Lichtbildanlage

Dokument 1364096
Fahrzeug-Kennzeichen LÖ-EH453
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1K2050181R620705
Die Lichtbildanlage
enthält 20 Fotos



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten

Lichtbildanlage

Dokument 1364096
Fahrzeug-Kennzeichen LÖ-EH453
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1K2050181R620705
Die Lichtbildanlage
enthält 20 Fotos



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum

Lichtbildanlage

Dokument 1364096
Fahrzeug-Kennzeichen LÖ-EH453
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1K2050181R620705
Die Lichtbildanlage
enthält 20 Fotos



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho

Lichtbildanlage

Dokument 1364096
Fahrzeug-Kennzeichen LÖ-EH453
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1K2050181R620705
Die Lichtbildanlage
enthält 20 Fotos




Bild 13: Schlüssel/Borddokumente



Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer

Lichtbildanlage

Dokument 1364096
Fahrzeug-Kennzeichen LÖ-EH453
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1K2050181R620705
Die Lichtbildanlage
enthält 20 Fotos



Bild 15: Motorraum




Bild 16: Servicedokumente

Lichtbildanlage

Dokument	1364096
Fahrzeug-Kennzeichen	LÖ-EH453
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2050181R620705
Die Lichtbildanlage enthält 20 Fotos	




Bild 17: Zulassungsbescheinigung Teil I



Bild 18: Navigationssystem

Lichtbildanlage

Dokument 1364096
Fahrzeug-Kennzeichen LÖ-EH453
Fahrzeug-Ident.-Nr. W1K2050181R620705

Die Lichtbildanlage
enthält 20 Fotos



Bild 19
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz 1x Felge und Reifen beschädigt fehlt



Bild 20
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz 1x Felge und Reifen beschädigt fehlt