
Audi Q5 2.0 TDI quattro

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	10/2013
HU	00/0
AU	00/2016
Kilometerstand	117593
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2163519
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	154 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	278,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2163519 SONDERZUBEHÖR: Durchlade/Skisack, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket Winter, MMI Navigation, mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Telefon: Handy-Vorbereitung (Bluetooth), Gepäckraumklappe, automatisch betätigt, CD-Wechsler, mp3, Lichtsensor, Regensensor, Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent, Modellbezeichnung, Entfall komplett
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Bordcomputer, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 6mm HR: Michelin / 6mm
Bereifung: 235/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 5mm VR: Dunlop / 5mm
HL: Dunlop / 6mm HR: Dunlop / 0mm
Bereifung: 235/0R17 - SpeedIndex: H

Schäden

Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

HU/AU - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 72,00 EUR

Kotflügel Vorne R - Fleck - Chemische Reinigung - Kosten: 90,00 EUR
- Harzentfernung

Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 268,46 EUR

Tür Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 312,62 EUR

Kotflügel Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 163,88 EUR

Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 192,99 EUR

Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 472,68 EUR

Letzte Inspektion - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 1.030,95 EUR
- 3. Serviceinspektion fehlt

Gesamtkosten: 2.603,58 EUR





