
Audi Q3 2.0 TDI quattro S tronic

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	12/2012
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	52550
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black
Interne Nummer	2061877

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	156 g/km
Verbrauch innerorts:	7,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	282,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2061877 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Radio: concert, mp3, Klimaautomatik FCKW-frei, Telefonzubehör: Bluetooth Schnittstelle, Lichtsensor, Regensensor, Innenspiegel automatisch abblendend, Bordcomputer, Fahrer-Informationen-System, Paket: Lichtpaket, Multifunktionslenkrad, Leder-Multifunktionslenkrad, Mittelarmlehne vorn, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Modellbezeichnung, Entfall komplett SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 235/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 215/65 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Innenraum komplett - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
Vorderachse Rad links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeugzubehör Navi - CD/DVD - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 200,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - konnten aus technischen Gründen nicht gelöscht werden - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtendicke 207µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtendicke 557µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite A-Säule - Steinschläge - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug vereist - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 637,00 EUR



