
Audi Q3 2.0 TDI quattro S tronic

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	08/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	57263
Leistung	130 kW / 177 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	silver Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2047427

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,9 l/100 km	CO2 kombiniert:	156 g/km
Verbrauch innerorts:	7,0 l/100 km	KFZ-Steuer:	282,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2047427 SONDERZUBEHÖR: MMI Navigation plus, Einparkhilfe plus, Klimaautomatik FCKW-frei, Bordcomputer, Fahrer-Informationen-System, Farbdisplay, Lendenwirbelstütze vorn elektrisch, Paket: Lichtpaket, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel verstellb., beh., anklapp., Multifunktionslenkrad, Leder-Multifunktionslenkrad, Mittelarmlehne vorn, Einparkhilfe hinten, Lichtsensor, Regensensor, Licht- und Regensensor, Colorglas, Verglasung: Akustikfrontscheibe mit grau, Wendeladeboden SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Außenthermometer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 2mm

VR: Unbekannt / 2mm

HL: Unbekannt / 4mm

HR: Unbekannt / 4mm

Bereifung: /R17 - 235/55 17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV-FSP gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Reifensatz - lagen nicht vor-Kosten Erweiterung möglich - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Wartung - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 483,19 EUR

