

---

# Ford C-Max 2.0 TDCi Aut.

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>12/2012</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>109428</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1997 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2100061</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>144 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	258,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2100061 FARBE: Brisbane Braun Metal POLSTERUNG: Dunkelgrau, Stoff SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Business-Paket II, Paket: Family-Paket II, Paket: Winter, Sitzsystem Komfort, Wendenmatte für Gepäckraum, Zigarettenanzünder SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe:

VL: Continental / 3mm

VR: Continental / 4mm

HL: Continental / 5mm

HR: Continental / 5mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: V

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe:

VL: Dunlop / 7mm

VR: Dunlop / 7mm

HL: Dunlop / 6mm

HR: Dunlop / 6mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

### **Schäden**

Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HR - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 430,77 EUR  
- inkl. EINSTIEG

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 301,46 EUR

**Gesamtkosten: 732,23 EUR**



