

---

# Ford Focus Turnier 1.6 TDCi ECon...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>07/2013</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>80636</b>
Leistung	<b>77 kW / 105 PS</b>
Hubraum	<b>1560 ccm</b>
Farbe	<b>grey Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2157339</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>3,7 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>99 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	4,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,4 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2157339 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business I, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Komfort I, Dachreling, Dachreling, schwarz, Fußmatten in Velours vorne und hinten, Zigarettenanzünder SERIENZUBEHÖR: Kopfstützen, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Michelin / 5mm

VR: Michelin / 5mm

HL: Michelin / 6mm

HR: Michelin / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

## Schäden

Dach - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kofferraumdeckel - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Einstiegschweller/Verkleidung V L - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 256,49 EUR  
- 1X30

**Gesamtkosten: 256,49 EUR**



