
Ford Galaxy 2.0 TDCi DPF Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	99835
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1998 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2121753

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Anhängerkupplung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2121753 FARBE: Brisbane-braun metal POLSTERUNG: Stoff anthrazit SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon: Bi-Xenonscheinwerfer, Abbiegelenk, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Sicherheitstrennnetz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleder, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Kopfstützen, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Scheinwerfer-Waschanlage, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Außenspiegelgehäuse - gebrochen - erneuern - Kosten: 170,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 325,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 310,00 EUR
Innenraum Gepäckraumabdeckung - fehlt - erneuern - Kosten: 314,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 120,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeug keine Daten und Datenspeicher - vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.379,00 EUR



