
Ford S-Max 2.0 TDCi DPF Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2012
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	97511
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2080682
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2080682 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket I (Trend), mp3, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Winter, CD-Wechsler SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze, Wegfahrsperr, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm VR: Goodyear / 5mm
HL: Goodyear / 5mm HR: Goodyear / 5mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm VR: Goodyear / 5mm
HL: Goodyear / 7mm HR: Goodyear / 7mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Einstiegschweller/Verkleidung V R - Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Stossfänger H - Delle - E - Ersetzen - Kosten: 443,75 EUR
Seitenwand HL - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 487,12 EUR
Türgriff Aussen HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
Innenausstattung - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 199,00 EUR
Stossfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR
Windschutzscheibe - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Funk-Fernbedienung - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 158,00 EUR

Gesamtkosten: 2.052,87 EUR





