
Ford S-Max 2.0 TDCi DPF Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	71297
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1997 ccm
Interne Nummer	2183689

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2183689 FARBE: Polarsilber metallic POLSTERUNG: Stoff anthrazit SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket II, mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon: Bi-Xenonscheinwerfer, Abbiegelicht, Niveauregulierung (Kompressor), Gepäckraumboden ausziehbar, Diebstahl-/Alarmanlage, Sicherheitstrenngit.(hint.der 1o.2 Sitz), Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 7J x 17 im 5x2-Speichen-Design, Sitze: Vordersitze klimatisiert, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Paket: Traveller-Paket 1, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze, Wegfahrsperr, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen Gutachten

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 475,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - lackieren - Kosten: 380,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Innenraum Teppichboden - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Felge - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 1.098,19 EUR

