
Ford S-Max 2.0 TDCi DPF Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2013
HU	00/0
AU	00/2016
Kilometerstand	149096
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2180413

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2180413 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket II, mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon: Bi-Xenonscheinwerfer, Abbiegelich, Niveauregulierung (Kompressor), Gepäckraumboden ausziehbar, Diebstahl-/Alarmanlage, Sicherheitstrenngit.(hint.der 1o.2 Sitz), Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 7J x 17 im 5x2-Speichen-Design, Sitze: Vordersitze klimatisiert, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Paket: Traveller-Paket 1, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze, Wegfahrsperr, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 1mm

VR: Unbekannt / 1mm

HL: Unbekannt / 3mm

HR: Unbekannt / 3mm

Bereifung: /R17 - 225/55R17 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R17 - 225/50R17 - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 0,00 EUR

Vorderachse Rad rechts - zerkratzt - instandsetzen - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschicht - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Trenngitter lt. Ausstattung - fehlt - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 0,00 EUR

